


(2) 中央構造線断層帯地震による 地域危険度マップ



JR和泉府中駅

和泉市役所


和泉市消防本部

泉北高速鉄道光明池駅

泉北高速鉄道泉中央駅

久保惣記念美術館

南部リージョンセンター



危険度ランク	建物全壊率
6	・・・50%以上
5	・・・30%～50%
4	・・・20%～30%
3	・・・10%～20%
2	・・・5%～10%
1	・・・5%未満