

和泉市小学校通学路 対策箇所一覧

【和気小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道和気町11号線	和気町一丁目7付近	幅員が狭く、車と接触する恐れがある。	グリーンベルト設置	和泉市

【伯太小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道舞伯太府中線	伯太町四丁目1-1付近	道幅が狭く、抜け道となっている上、下り坂でスピードを出す車両が多いので、児童と接触する危険がある。	路面標示設置(1箇所)	和泉市

【黒鳥小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道府中信太山線	黒鳥町四丁目6付近	交通量が多く、歩道のない部分では危険。	路面標示設置(1箇所)	和泉市

【芦部小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道伯太桑原線	桑原町80~85-1付近	外側線は引かれているが、道が狭く、児童の登下校時間帯に通行量が多くなる。	グリーンベルト設置	和泉市
2	市道観音寺寺田摩湯線	観音寺町548付近	道が狭く、スピードを出す車両が多く危険。	路面標示設置(次年度以降実施)	和泉市

【北池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道池田下町12号線	池田下町259-1付近	通学路沿いに幅が広く深い用水路があるが、柵がなく児童が誤って転落するなどして危険。	水路沿いに柵設置	和泉市
2	府道和田福泉線	伏屋町五丁目6-9付近	登下校時に交通量が多くなる。	路面標示設置	大阪府

【いぶき野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道いぶき野12号線	いぶき野三丁目24付近	横断時にスピードが出た車が曲がってくることがある。	横断歩道引き直し	警察
2	市道いぶき野13号線	いぶき野三丁目5-10付近	北池田中学校前の歩道を抜けて、車道まで出た後、そのまま横断して危険。	横断しないよう指導を継続	教育委員会・学校
3	市道伏屋唐国線	池田下町371付近	信号や横断歩道のない道を通行する児童がいる。	路面標示設置(2箇所)	和泉市
4	市道池田下万町線	いぶき野三丁目23付近	橋を渡って車道まで出てきた後、そのまま横断し、危険。	横断しないよう指導を継続	教育委員会・学校
5	市道伏屋唐国線	池田下町377-1付近	横断歩道の白線が消えかけている。	横断歩道引き直し	警察

【南池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道鍛冶屋町1号線	三林町1243付近～鍛冶屋町43付近	幅員が狭く、抜け道になっており、高速で通る車両が多い。	グリーンベルト設置(次年度以降設置)	和泉市
2	国道480号	納花町和泉市消防署池田分署付近	歩道横の溝の一部が蓋掛けされておらず、何人もの児童が溝に落ち込んで怪我をしている。	溝蓋の設置及び歩道横断勾配の改善	大阪府
3	市道平井下宮線	平井町～国分町	幅員が狭く、交通量が多い。接触事故の恐れがある。	路面標示設置(1箇所) 路面標示引き直し(2箇所)	和泉市

【緑ヶ丘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	府道父鬼和気線	内田町三丁目久保惣美術館前	道幅が狭く、車の通行が多いので、接触事故の危険がある	歩行空間の確保を検討中。	大阪府
2	市管理道路	のぞみ野三丁目829付近	幅員が狭く、抜け道になっており、交通量が多い。接触事故の恐れがある。	グリーンベルト設置	和泉市

【北松尾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	府道父鬼和気線	唐国町三丁目菅原天神前	神社そばの交差点は見通しが悪い。	啓発看板設置(1箇所)	和泉市
2	市道伏屋唐国線	唐国町一丁目唐国橋付近	カーブのため見通しが悪く、歩道も横断 歩道もないため危険。	路面標示設置(1箇所)	和泉市
3	市道唐国町13号線 府道父鬼和気線	内田町二丁目3付近	内田郵便局～テクノステージ方面の上り坂は抜け道となっており、交通量が多い。	路面標示設置(2箇所) グリーンベルト設置・溝蓋の新調	和泉市・大阪府
4	府道父鬼和気線	箕形町四丁目91～ 唐国町一丁目4-36付近	横断歩道はあるが、見通しが悪い。	路面標示設置2箇所	大阪府

【南松尾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	府道父鬼和気線	久井町南松尾小学校前	幅員が狭く、カーブになっており、接触事故の恐れがある。	グリーンベルト設置	大阪府
2	府道父鬼和気線	久井町和泉久井郵便局～久井町会館	道路の見通しが悪く、横断歩道はあるが危険。	グリーンベルト設置	大阪府

【横山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道北田中仏並線	北田中町横山小学校南交差点～ 北田中町北田中町中停留所付近	車の交通量が多いが、歩道と車道とが明確に区別されていない。	グリーンベルト設置	和泉市

【信太小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道舞伯太府中線	上町32付近	幅員が狭く、信号がない。スピードを上げた自転車等と接触する恐れがある。	路面標示設置(1箇所)	和泉市
2	市道阪和東側1号線	尾井町一丁目北信太南2踏切付近	踏切の待合場所が狭い。	学校より児童へ指導	教育委員会・学校

【鶴山台北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道信太2号線	鶴山台一丁目24～小野町722付近	下り坂のためスピードを出す車や自転車がが多く、危険。	グリーンベルト設置	和泉市
2	市道信太2号線	上町200付近	歩道が狭く、見通しが悪い。	啓発看板交換	和泉市

【鶴山台南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道信太3号線	王子町聖神社付近	見通しが悪く、車が見えにくいので接触事故の恐れがある。	横断歩道引き直し(次年度以降実施)	警察
2	市道上伯太線	鶴山台四丁目鶴山台配水場前	見通しが悪く、右左折する車と接触事故の恐れがある。	既設カーブミラー鏡面の方向調整	和泉市