


通学路安全対策箇所図(伯太小学校)

【対策検討メンバー】

- ①和泉市教育委員会指導室
- ②和泉市道路河川室
- ③和泉市土木維持管理室
- ④和泉警察署
- ⑤大阪府鳳土木事務所



幅員が狭く、交通量が多く危険。
<対策>
・路面表示設置(5箇所)
・路面表示塗替え(1箇所)
・交差点表示塗替え(2箇所)
・グリーンベルト設置(一部)

側溝の鉄板がずれやすく危険。
<対策>
鉄板を固定

