

和泉市小学校通学路 対策箇所一覧表

【和気小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道和気町11号線	和気町一丁目7付近	幅員が狭く、車と接触する恐れがある。	グリーンベルト設置(次年度以降実施予定)	和泉市
2	市道寺門今福線	今福町一丁目5-1付近	車の通行量が多い道路を児童が横断して危険。	交差点及び主道路の明確化	和泉市

【伯太小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道舞伯太府中線	伯太町五丁目31-13付近 ～伯太町二丁目3-10付近	幅員が狭く、交通量が多く危険。	グリーンベルト設置(一部) 路面表示設置(5箇所) 路面表示塗替え(1箇所) 交差点表示塗替え(2箇所)	和泉市
2	市道舞伯太府中線	伯太町二丁目30-22付近	側溝の鉄板が、ずれやすく危険。	鉄板を固定	和泉市

【池上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道池上町2号線	池上町三丁目池上北交差点	曲がり角により、通行している児童が見えにくいため危険。	通行ルートの指導	教育委員会・学校
2	市道富秋幸線	和泉市池上町357付近	信号待ちの児童の待機場所がない。	交差点隅切部に外側線設置	和泉市

【北池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道伏屋唐国線	池田下町259-1付近	登下校時間帯に交通量が多く、接触の恐れがある。 交差点横断が危険。	横断歩道設置 グリーンベルト設置(平成25年3月実施予定) 外側線引き直し	警察 和泉市
2	市道池田下町19号線	伏屋町2丁目12付近	交通量が多く、横断時危険。	足型マーク設置	和泉市

【いぶき野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道480号	池田下町1080付近	点滅信号はあるが、ボタンを押して普通信号に変わっても気づかず進む車が多い。	信号機のLED化	警察
2	市道いぶき野13号線	いぶき野三丁目6付近	北池田中学校の前の歩道を抜けて車道まで出てきた後、そのまま横断し、危険。	横断しないよう指導の継続	教育委員会・学校
3	市道池田下万町線	いぶき野三丁目23付近	橋を渡って車道まで出てきた後、そのまま横断し、危険。	横断しないよう指導の継続	教育委員会・学校

【南池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道石尾納花線	鍛冶屋町	幅員が狭く、抜け道になっており、交通量が多い。接触事故の恐れがある。	路面表示設置(3箇所)	和泉市
2	市道平井下宮線	平井町～国分町	幅員が狭く、交通量が多い。接触事故の恐れがあり危険。	路面表示設置(1箇所) 路面表示塗替え(2箇所)	和泉市

【緑ヶ丘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市管理道路	はつが野二丁目11付近	幅員が狭く、抜け道になっており、交通量が多い。接触事故の恐れがある。	グリーンベルト設置(次年度以降実施予定)	和泉市

【青葉はつが野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	はつが野33号線	青葉台二丁目9付近	歩道が道の一部にしかなく、歩道までの道幅が十分でない。	グリーンベルト設置	和泉市

【北松尾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	府道父鬼和気線	唐国町一丁目6-1付近	交通量が多く、交差点の信号間の距離が長い為、横断時危険。	交差点及び主道路の明確化 (平成25年3～4月実施予定)	大阪府
2	市道山直中線	唐国町三丁目11付近	幅員が狭く、坂道でスピードが出て危険。交差点の見通しが悪い。	カーブミラー設置 グリーンベルト設置(次年度以降実施予定)	和泉市
3	市道伏屋唐国線	唐国町一丁目9-2唐国橋付近	カーブのため見通しが悪く、歩道も横断歩道もないため危険。	通学路の見直しを検討	教育委員会・学校

【南松尾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	府道父鬼和気線	久井町南松尾小学校前	幅員が狭く、カーブになっており、接触事故の恐れがある。	(次年度以降対策を検討の上実施予定)	大阪府
2	府道父鬼和気線	久井町和泉久井郵便局～久井町会館	道路の見通しが悪く、横断歩道はあるが危険。	(次年度以降対策を検討の上実施予定)	大阪府

【南横山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道480号	父鬼町父鬼覆工	トンネル内を通行するため、車と児童が接触する恐れがある。	グレーチング設置 グリーンベルト設置	大阪府
2	国道480号	父鬼町新定之橋付近	新しくできた道との交差点のため、通行中の車と児童が接触する可能性が高い。	横断歩道設置	警察

【幸小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道幸放光池線	幸二丁目幸小学校前	横断歩道はあるが、信号がない。徐行しない車が多いため危険。	路面表示設置(1箇所)	和泉市
2	市道伯太放光池丸笠線	伯太町四丁目14付近	信号はあるが、見通しが悪く、児童の横断時に危険。	路面表示設置(1箇所)	和泉市

【信太小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道舞伯太府中線	上町32付近	幅員が狭く、信号がない。スピードを上げた自転車等と接触の恐れ。	交差点及び主道路の明確化	和泉市
2	府道岸和田南海線	王子町三丁目16付近	道路が新しくなり、坂になっているため車両がスピードを上げて進入するため、横断時危険。	信号機設置(平成25年3月末予定)	警察

【鶴山台北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道鶴山台4号線	鶴山台一丁目鶴山台北小学校南西	抜け道になっており、交通量が多い。	規制標識の位置変更	警察
2	市道信太2号線	上町95付近	下り坂のためスピードを出す車や自転車が多く、危険。	路面表示設置(1箇所) 路面表示塗替え(1箇所) 啓発看板設置(1箇所)	和泉市