


令和6年1月 (仮称) 榎尾学園整備 工事進捗状況について

【工事内容】

新校舎：躯体工事




現状図

校舎棟：屋根コンクリート工事



校舎棟：1階立上がり躯体工事



校舎棟：2階床躯体工事

