（様式１）

和泉学管第1118号

令和8年10月30日

文部科学大臣　殿

大阪府和泉市長　辻　宏康

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第９に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．施設整備計画の名称

和泉市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）
和泉市教育委員会学校管理室
住所：大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
電話：0725-99-8158
E-Mail：kyo-shisetsu@city.osaka-izumi.lg.jp
担当：仲摩

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

年度当初に、使用実態を調査し、すみやかに公表する。

（2） 評価の方法

市において、3名からなる評価委員会を設置しており、3回開催して、客観的に評価している。
その結果を市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

（1） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 （目標を達成した） ／ 達成できなかった

【所見】

小学校1校の校舎及び小学校2校の体育館では、児童の安全面及び環境面の向上のため、長寿命化改修を行い老朽化対策を計画どおり行うことができた。また、小学校3校及び中学校6校では、老朽化した空調設備の更新を計画どおり行うことができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 (目標を達成した) ／ 達成できなかった

【所見】

小学校1校の体育館では、和式便器を洋式便器に改修する等、トイレ改修を行い、衛生環境の改善を計画どおり行うことができた。小学校2校の体育館では、非構造部材耐震化等の改修工事を計画どおり行うことができた。小学校5校・中学校6校及び義務教育学校1校では、給食室への空調設備の導入を計画どおり行うことができた。また、小学校4校では、法令に適合した防火設備等の改修工事を計画どおり行うことができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

（様式3）

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | （実施しなかった場合）<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間（契約～完成） | | | |
| 南池田小学校 | (2) | 防災機能強化 | 屋 | | R7.3～R7.3 | R7.10.29 | | |
| いぶき野小学校 | (2) | 大規模改造(トイレ) | 屋 | | R7.3～R7.3 | R7.10.29 | | |
| いぶき野小学校 | (2) | 防災機能強化 | 屋 | | R7.3～R7.3 | R7.10.29 | | |
| 国府小学校 | (2) | 大規模改造(法令等) | 校 | | R7.3～R7.3 | R8.2.4 | | |
| 国府小学校 | (1) | 長寿命化事業 | 校 | R | R7.3～R7.3 | R8.2.4 | | 計画どおり事業は行ったが、実際の工事内容が長寿命化事業の対象となるものではなかった。 |
| 南池田小学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 南池田小学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 南池田小学校 | (1) | 長寿命化事業 | 屋 | S | R7.3～R7.3 | R7.10.29 | | |
| 信太小学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 信太小学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 黒鳥小学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 鶴山台南小学校 | (2) | 大規模改造(法令等) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.10.31 | | |
| 和気小学校 | (2) | 大規模改造(法令等) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.10.7 | | |
| 鶴山台北小学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 光明台北小学校 | (2) | 大規模改造(法令等) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.10.31 | | |
| いぶき野小学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| いぶき野小学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| いぶき野小学校 | (1) | 予防改修事業 | 屋 | R | R7.3～R7.3 | R7.10.28 | | 計画どおり事業は行ったが、工事費が予防改修事業の下限額に満たなかった。 |
| 和泉中学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 和泉中学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 石尾中学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 石尾中学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷荘中学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 郷装中学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 光明台中学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 光明台中学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 南池田中学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 南池田中学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.25 | | |
| 北池田中学校 | (1) | 大規模改造(空調) | 校 | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 北池田中学校 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |
| 南松尾はつが野学園 | (2) | 大規模改造(空調) | | | R7.3～R7.3 | R7.9.26 | | |