

平成29年度

表 ダイオキシン類濃度測定結果一覧

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス[ng-TEQ/m ³ N]			燃え殻・ばいじん[ng-TEQ/g]					備考
							燃え殻		ばいじん		処理基準	
				試料採取日	測定結果	排出基準	試料採取日	測定結果	試料採取日	測定結果		
1	泉北環境整備施設 組合泉北クリーンセ ンター	舞町87番地	1	H29.7.4	0.000020	0.1	H29.7.6	0.058	H29.4.13	0.74	3	1号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
				H30.1.13	0.0023	0.1	H30.1.11	0.038	H29.7.6	1.4	3	1号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
			2	H29.7.5	0.0046	0.1	H29.7.6	0.019	H29.10.31	1.7	3	2号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
				H30.1.10	0.00019	0.1	H30.1.11	0.13	H30.1.11	1.6	3	2号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
			3	-	-	1	-	-	-	-	3	5号焼却炉(休止中) (ばいじんは全施設混合)
2	(株)クリーンステージ	テクノステージ 2-3-30	4	H29.9.29	0.0000051	1	H29.9.29	0	H29.9.29	0.0013	3	
3	(株)愛和	テクノステージ 3-9-20	5	H30.2.28	<0.07	5	H30.3.2	< 0.02	H30.3.2	< 0.02	3	
4	(株)ジャパン環境開 発	東阪本町513番 地	6	H29.12.14	1.4	10	H29.12.14	0	H29.12.14	0	3	