

平成30年度

表 ダイオキシン類濃度測定結果一覧

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス[ng-TEQ/m ³ N]			燃え殻・ばいじん[ng-TEQ/g]					備考
							燃え殻		ばいじん		処理基準	
				試料採取日	測定結果	排出基準	試料採取日	測定結果	試料採取日	測定結果		
1	泉北環境整備施設 組合泉北クリーンセ ンター	舞町87番地	1	H30.7.4	0.0025	0.1	H30.7.5	0.12	H30.4.12	0.95	3	1号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
				H31.1.19	0.0019	0.1	H31.1.10	0.054	H30.7.5	1.6	3	1号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
			2	H30.7.4	0.0003	0.1	H30.7.5	0.071	H30.10.31	1.4	3	2号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
				H31.1.10	0.0021	0.1	H31.1.10	0.15	H31.1.10	1.6	3	2号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
			3	-	-	1	-	-	-	-	3	5号焼却炉(休止中) (ばいじんは全施設混合)
2	(株)クリーンステージ	テクノステージ 2-3-30	4	H30.9.11	0.0000020	1	H30.9.11	0.0015	H30.9.11	0.032	3	
3	(株)愛和	テクノステージ 3-9-20	5	H31.3.5	<0.03	5	H31.3.6	< 0.02	H31.3.6	< 0.02	3	
4	(株)ジャパン環境開 発	東阪本町513番 地	6	H31.1.28	0.36	10	H31.1.29	0	H31.1.29	0	3	