

令和6年度 和泉市通学路等安全対策箇所一覧【令和7年3月末現在】

【国府小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 府中町28号線 市道 舞伯太府中線	府中町三丁目3付近	小栗街道の酒店交差点において、登下校の時間に西側からの車の交通量が多い。一時停止せずに通る車両もある。現在約400名の児童が通学している。年々車両の速度もあがっている様子。	路面標示(ストップマーク)にて対応	和泉市	R7
2	通学路	府道 大阪和泉泉南線	府中町七丁目付近 (和泉中学校前交差点)	交通量が多い幹線道路であるが、歩道が未整備。渋滞しやすい交差点であるが右折レーンが無いため、車両と歩行者が錯綜し危険である。	交差点改良(右折レーン設置・歩道設置)	大阪府 和泉警察署	事業中
3	通学路	府道 大阪和泉泉南線	府中町三丁目付近 (和泉市役所北交差点)	交通量が多い幹線道路であるが、歩道が未整備。渋滞しやすい交差点であるが右折レーンが無いため、車両と歩行者が錯綜し危険である。	交差点改良(右折レーン設置・歩道設置)	大阪府 和泉警察署	事業中
4	通学路	国道 480号線 府道 大阪和泉泉南線	府中町三丁目付近(和泉市役所北交差点)	交通量が多い幹線道路であるが、交差点を起点に渋滞が発生し、通学路を通り抜ける車両が多く、危険である。	交差点改良(渋滞対策)	大阪府 和泉警察署	未定
5	通学路	市道 和泉中央線	府中町二丁目付近	交通量が多い幹線道路であるが、交差点を起点に渋滞が発生し、通学路を通り抜ける車両が多く、危険である。	交差点改良(渋滞対策)	和泉市 和泉警察署	未定
6	通学路	国道 480号	国府小学校 通用門付近	国府小学校 北東部にある通用門近くにある歩道橋。そこから登下校する児童が学校に入る際に、歩道を通っている自転車との接触事故が例年起きる。今年度は、児童が自転車と接触し、運転者は看護もせずにそのまま去っていった。 特に、登校時には通勤通学の時間帯とかぶるため、往来が非常に多く、ヒヤリハット事案が多い。	児童が視認できるように、歩道橋を降りたところに横断防止柵を設置	大阪府	R6
7	未就学児経路	国道 480号	府中町四丁目付近	府中町と桑原町の国道480号線に府道30号線が突き当たるT字交差点。交通量が多い。	R7～R8工事にて交差点の形態変更予定。	大阪府	事業中
8	未就学児経路	市道 和泉みたち山1号線 市道 府中阪本線	みたちやま2号公園付近	横断歩道の線が所どころ消えているので、描いてほしい。	現場確認し、R7で対応する。	和泉警察署	事業中

【和気小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【伯太小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 舞伯太府中線	伯太町五丁目付近	伯太町五丁目の小栗街道の点滅信号から放光池公園前交差点までの道が「通学路注意」などの路面表示や「路側の白線」が薄くなっている路側を歩く児童が危険。グリーンベルトもない。	R7年中に白線を引き直す。グリーンベルトについては現場を確認後、検討	和泉市	R7
2	通学路	市道 伯太町8号線	伯太町二丁目付近	伯太町二丁目の伯太郵便局から南側に向かう道路。路面標示「通学路注意」が薄くなっている。また、歩道が途中から切れており、危険。	R7年中に路面標示を引き直す。グリーンベルトについては現場を確認後、検討。	和泉市	R7
3	通学路	府道 泉大津美原線	伯太町二丁目付近	JR阪和線の踏切から府道30号線に向かった道路(伯太1丁目)のグリーンベルトが薄くなっている。また、途中で切れているため、危険。	道路幅員が狭く、グリーンベルトの延長は困難。既存部分の更新については、現地を確認し検討。	和泉市	R7
4	通学路	都市計画道路 府道 大阪岸和田南海線	《黒鳥工区》 伯太町四丁目～黒鳥町一丁目 (黒鳥小学校区から連続)	通学路への交通量が多く、歩道がなく危険である。	歩行空間を確保(道路整備)	大阪府	事業中

【池上小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 池上町2号線	池上三丁目付近	通学路にある用水路が、水嵩が増したときは大変危険な状態である。	住民と協議中	和泉市	R7以降

【黒鳥小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	都市計画道路 府道 大阪岸和田南海線	黒鳥町19付近	歩道が見通しも悪く、とても狭いため、曲がり角で、出会い頭に自転車や通行人と接触する危険性が高い。	改良中	大阪府	事業中
2	通学路	市道 府中信太山線	黒鳥町三丁目～山荘町一丁目	通学路児童が多いが歩道が狭く、また道路線形も悪いため危険である。	改良中	和泉市	事業中
3	通学路	都市計画道路 府道 大阪岸和田南海線	《黒鳥工区》 伯太四丁目～黒鳥町一丁目 (伯太小学区から連続)	通学路への交通量が多く、歩道がなく危険である。	歩道空間を確保(道路整備)	大阪府	事業中

【芦部小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 府中阪本線	芦部小学校付近	小学校付近の横断歩道 スクールゾーンに関わらず、侵入禁止の時間帯にも車が侵入して登下校中の児童が危ない。また、学童下校時刻の17時頃は車や自転車が多くて危ない。	看板を設置済み	和泉市	R6
2	通学路	市道 観音寺寺田摩湯線	観音寺町548付近 (エトワール観音寺)	エトワール観音寺付近 道路が狭くなっており、スピードを出して通る自動車が危険。グリーンベルト上にバリカーがあり、歩けるスペースが少ない。グリーンベルトの反対側は溝になっており、車があまり寄れず、車同士がすれ違う際に危険。	通学路として必ず設定する必要があるのか学校に確認。	和泉市	検討
3	未就学児経路	市道 黒鳥観音寺線	旧消防本部前	保護者から渋滞するのではないかと懸念されている	道幅も狭く、手段は限られるが対策を検討。	和泉市	事業中
4	通学路	市道 和泉中央線	観音寺町付近	交通量が多い幹線道路であるが、交差点を起点に渋滞が発生し、通学路を通り抜ける車両が多く、危険である。	交差点改良(渋滞対策)	和泉市	事業中

【北池田小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 伏屋唐国線	池田下町259付近	和泉市池田下町259-1泉財公民館前の交差点は、児童の横断が多く、車両の交通量も多いので危険である。	順次対応	和泉警察署	R7
2	通学路	市道 池田下町17号線	池田下町2655付近	グリーンベルトにまで草が伸びていて見通しも悪く危険である。	順次対応	和泉市	R7
3	通学路	市道 池田下町側道4号線	伏屋町二丁目付近	車がすれ違う際には、歩行中の児童へ車両は接近し、危険である。	グリーンベルト設置済み	和泉市	R6
4	中学生経路	市道 伏屋唐国線	池田下町1658付近	多くの中学生が通学に利用する道路であるが、車両の交通量が多く歩行空間がないため危険である。	道路改良にて対応	和泉市	事業中
5	未就学児経路	市道 伏屋町14号線	伏屋町三丁目付近	光明池運転免許試験場正門前から、新光明池幼稚園と光明荘老人ホームの間を「抜け道」としてスピードを出して多くの車両が通行するので、園児の登降およびお散歩道路で通行するので危険である。	看板設置や路面標示等の速度抑制策を検討。	和泉警察署 和泉市	未定
6	未就学児経路	国道 480号線	池田下町160付近	歩道と車道の境が無いうえに幅が狭く危険である。また歩道全体がでこぼこしているので危険である。	道路排水の処理の関係上、歩道部の全面的な改修を行うことは困難。 側溝蓋滑り止め等の部分的な補修については検討。	大阪府	未定
7	通学路	府道 和田福泉線	伏屋町一丁目付近	歩道が約20mほど途切れており通学路の安全な通行に支障をきたしている。	歩道設置	大阪府	事業中

【いぶき野小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 いぶき野11号線	いぶき野三丁目付近	学校周辺の樹木の周りのカバーが浮いてきている。	現場を確認し、対応済み	和泉市	R6
2	通学路	市道 中央1号歩行者専用道路	いぶき野三丁目 康成橋付近	泰成橋の交差点から真つすぐ進んだ坂道のところが、枝がでていたりしている。	定期的に剪定を実施	和泉市	事業中
3	通学路	市道 池田下万町線	いぶき野三丁目16付近	むか新の近くの橋が危険。	R7に橋の補修を実施予定	和泉市	R7
4	通学路	市道 いぶき野13号線	いぶき野三丁目 (3号公園)	3号公園の前の道を児童が横断歩道が遠いために、横断してしまう。車もスピードを出しているのととても危ない。	継続して注意喚起を行う。	和泉市	事業中
5	未就学児経路	市道 和泉中央線	いぶき野五丁目付近	園と郵便局側で横断する際、交通量が多く、また青信号の時間が短い為、横断歩道を渡り切れず、横断途中で信号が点滅してしまう。	車の交通量を踏まえ検討	和泉警察署	未定

【南池田小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 平井下宮線	納花337-1付近	納花町337の交差点を平井下宮線に入ると道が狭く、歩道もない。児童が登下校をするのに危険である。	R7に調査を実施。	和泉市	R7
2	通学路	市道 浦田町3号線	浦田町224-1（泉陽工業前）付近	児童はグリーンベルトの上を歩行していたものの、左折するトラックに巻き込まれ、転倒、骨折する事故が発生した。	泉陽工業沿いの溝を埋めて対応。	和泉市	R6
3	通学路	市道 伏屋石尾線、池田下万町線	万町177～万町388-1	道幅が狭く、抜け道になっておりとても危険。住宅も増えており、子どもたちがたくさん通学している。	グリーンベルトの設置 R6予算確保、R7以降施行予定	和泉市	R6～
4	通学路	市道 和田国分線	黒石町771-1～平井町719-7	道幅が狭く、抜け道になっておりとても危険。	グリーンベルトの設置 R6予算確保、R7以降施行予定	和泉市	R6～
5	未就学児経路	市道 鍛冶屋町1号線	鍛冶屋町41付近	鍛冶屋町1号線の勝江橋の故障部分に転落防止柵を取り付けて頂いているが、その為に道幅が狭くなり、交通量も多い為（特に大型車両）、こどもが橋を渡っている際に危険に感じる。防止策も隙間があるので、危険を感じる。散歩コースでよく使用する場所である。	高欄の補修工事完了	和泉市	R6

【緑ヶ丘小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	校区全域	緑ヶ丘小学校区	児童の登校時間帯に緑ヶ丘エリアのゴミ収集車が回収する時間帯と重なったり、スピードを出している車がいたりして大変危険である。	看板設置で対応済み	和泉市	R6

【青葉はつが野小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1		市道 青葉台62号線	はつが野二丁目付近	青葉はつが野小学校の地域門から出て、東側（青葉台方面）に下ったところの横断歩道の表示が薄くなっている。	現場を確認後、必要に応じて対応。	和泉警察署	R7
2		市道 和泉中央線	はつが野一丁目50付近 （和泉市消防本部中央消防署）	和泉中央線の和泉市消防本部中央消防署の交差点の横断歩道の表示が薄くなっている。	塗り直しについて申請済み	和泉警察署	R7

【北松尾小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	府道 父鬼和気線	唐国町三丁目2付近	見通しが悪く、飛び出して車両に接触する危険性が高い。横断歩道が設置されているが信号がなく危険。	注意看板は路肩に設置スペースがないため設置は困難。 路面標示は年末に更新済。	大阪府	R6
2	通学路	市道 山直中線	唐国三丁目17付近	交差点付近が急な坂道に加え、見通しが悪く危険。グリーンベルトや通学路注意等、道路に敷設してもらっているが、抜け道となっており、スピードを落とさずに通行する車両が多い。	通学路注意の塗りなおしはR7年中に実施。看板については設置状況を確認。	和泉市	R7

【横山小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	未就学児経路	国道 170号線	横尾中学校南交差点	170号線全般。特に横尾中学校南の交差点は交通事故が多い。	交差点改良工事(R7年度完了予定)	大阪府	事業中

【南横山小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【幸小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【信太小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 舞伯太府中町線	上町 小栗街道沿い交差点	見通し悪い。交通量多い。車、自転車急ぐ。歩道、退避スペース狭い。 路面標示も消えかかっている。	路面標示塗直しで対応。	和泉市	R7
2	通学路	市道 葛の葉町1号線	葛の葉町二丁目14付近	本路線は、信太小学校の通学路になっており、現在、歩道がないため、水路部に蓋かけを行っている箇所を歩行者が通行しており、学童および路線利用者の通行に支障がある状態である。また、本路線はJR阪和線 北信太駅西側へのアクセス道路の機能も有する事から、未整備区間の道路整備が望まれていることから、平成27年1月策定の通学路交通安全プログラム(令和4年3月更新予定)に基づき通学路の道路整備が求められている。学童のみならず地域住民や駅利用者にとって重要な路線であることから、道路整備を行い、歩行者の安全と安心の確保を図るものである。	R4から複数年かけて対応	和泉市	事業中
3	通学路	府道 大阪和泉泉南線	太町交差点	歩道が両側約20mほど途切れており通学路の安全な通行に支障をきたしている。	歩行空間を確保(道路整備)	大阪府	事業中
4	通学路	市道 阪和東側1号線	信太山駅前広場～北信太高石線	小学生が阪和東側1号線を横断するが、車両のスピードが速く、横断時に危険を感じる場面が多い。路線全体のスピード抑制をお願いしたい。	速度抑制対策	和泉市 和泉警察署	R6～

【鶴山台北小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 上伯太線	鶴山台一丁目11付近	2号公園前の横断歩道が薄くなっている	路面のひび割れ補修し、横断歩道の塗直し完了	和泉市	R6
2	通学路	市道 北信太駅前線	鶴山台一丁目1(信太中学校)南東付近交差点	鶴山台一丁目1(信太中学校)南東付近交差点 横断歩道が薄くなっている。	現在は、横断歩道の塗り直し申請済み。 路面のひび割れ対応が完了し次第、対応。	和泉警察署	未定
3	通学路	市道 北信太駅前線	鶴山台一丁目12-15(鶴山台志保池公園)北西付近交差点	鶴山台一丁目12-15(鶴山台志保池公園)北西付近交差点 横断歩道が薄くなっている。	現在は、横断歩道の塗り直し申請済み。 路面のひび割れ対応が完了し次第、対応。	和泉警察署	未定

【鶴山台南小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 鶴山台16号線	鶴山台二丁目10付近	鶴山台国際幼稚園前の横断歩道から鶴山台4丁目に抜ける道路の外側線が消えている。また、「通学路注意」の白文字も消えている。	順次塗りなおし対応	和泉市	R7
2	通学路	市道 信太3号線	鶴山台南小学校前～聖神社付近	学校体育館横、聖神社の鳥居前の横断歩道の白線が消えかかっている。	順次塗りなおし対応	和泉市	R7
3	未就学児経路	市道 鶴山台本線	鶴山台三丁目1-3付近	歩道が木の根による隆起及び陥没しており危険。	舗装を改修し完了	和泉市	R6

【光明台北小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【光明台南小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 みずき台本線	みずき台一丁目付近 (「みずき台二丁目西」バス停)	みずき台のロータリーから二丁目方面へ上がる道路の西側が、歩道から直接雑木林及び斜面になっている。	公園と協議(看板設置で対応予定)	和泉市	R7

【南松尾はつが野学園】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策担当	対策時期
1	通学路	市道 はつが野本線	はつが野六丁目付近	和泉中央線を直進した大きな交差点。横断歩道、信号機がないため、スピードを出す車が多い。また、はつが野4丁目での住宅建築が始まったことで、今後この交差点を横断する児童生徒が増えるとともに、工事車両の往来も多くなっている。自転車通学、徒歩通学あわせて現在約55名が使用している。	横断歩道、信号機の設置要望は提出済み 交差点の改良工事を実施(外側線の改良、ポストコーンの設置、横断歩道1箇所新設)	和泉市 和泉警察署	未定
2	通学路	市道 はつが野本線	はつが野六丁目付近	学園の北門を下った交差点、はつが野地域の児童生徒が登下校する時間帯の交通量(地域住民・バス・工事車両など)が非常に増えている。また、ここから桃山学院大学に抜ける道が完成し、見通しが良いこともあり、スピードを出す車が多い。	横断歩道、信号機の設置要望は提出済み。 押しボタン信号の設置は困難。 横断歩道の手前にストップ横断歩道(ベンガラ色の縞々模様)や看板を設置済み	和泉市 和泉警察署	R6
3	通学路	市道 はつが野本線	はつが野五丁目22付近	青葉台2丁目交差点から学校に向かう道路で、はつが野5号公園横の交差点で先日、本校児童が車と接触する事故がありました。今後も児童数や交通量の増加が見込まれるため、早期の対応をお願いいたします。	看板や路面標示は設置済み 主に、近隣住民が通行する道路なので、町会や学校からの注意喚起の方が効果的と思われる。	和泉市 和泉警察署	R6