

令和7年度 和泉市通学路等 安全対策箇所一覧【R8.3】

【国府小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 舞伯太府中線	小栗街道の岸部サイクルからHondaまで	グリーンベルトが薄い。	グリーンベルト塗り直し済	和泉市	R7
2	通学路	市道 和泉みたち山2号線	府中町4-7付近	「府中チェリータウン」「和泉みたち山住宅」「みたち山第二公園」から府中町4-7のT字路に向かって走ってくる自動車の速度が速くて、減速しきらないままが多い。学校だけでなく、地域住民からの声もたくさんあがっている。	路面標示「速度落せ」設置済	和泉市	R7
3	通学路	市道 舞伯太府中線	トミオ酒店付近、岡巳之前付近	小栗街道、トミオ酒店交差点において、登下校の時間に西側からの車の交通量が多い。一時停止せずに通る車両もある。現在約400名の児童が通学している。年々車両の速度もあがっている様子。	路面標示「足型マーク」設置済 今後点滅信号撤去後交差点部のカラー化実施予定 →地元にあたり、警察・土木と一緒に実施予定。	和泉警察署 和泉市	R7～
4	通学路	府道 大阪和泉泉南線	府中町七丁目付近 (和泉中学校前交差点)	交通量が多い幹線道路であるが、歩道が未整備。渋滞しやすい交差点であるが右折レーンが無いため、車両と歩行者が錯綜し危険である。	交差点改良(右折レーン設置・歩道設置)	大阪府	事業中
5	通学路	府道 大阪和泉泉南線	府中町三丁目付近 (和泉市役所北交差点)	交通量が多い幹線道路であるが、歩道が未整備。渋滞しやすい交差点であるが右折レーンが無いため、車両と歩行者が錯綜し危険である。	交差点改良(右折レーン設置・歩道設置)	大阪府	事業中
6	通学路	国道 480号 府道 大阪和泉泉南線	府中町三丁目付近 (和泉市役所北交差点)	交通量が多い幹線道路であるが、交差点を起点に渋滞が発生し、通学路を通り抜ける車両が多く、危険である。	交差点改良(渋滞対策)	大阪府	事業中
7	通学路	市道 和泉中央線	府中町二丁目付近	交通量が多い幹線道路であるが、交差点を起点に渋滞が発生し、通学路を通り抜ける車両が多く、危険である。	交差点改良(渋滞対策)	和泉市	事業中
8	未就学児経路	市道 府中和気西線	肥子町二丁目9番22号付近	園から肥子池公園へ向かう途中、繁和電器横の水路の柵が斜めに傾いていて、園児が水路に落下する危険がある。	柵の補修を実施済	和泉市	R7
9	未就学児経路	市道 府中町22号線	和泉市井ノ口町1付近	線路沿いの散歩に歩道から車道に出る所で、コンクリートが破損しており、園児の転倒の危険がある。また柵が劣化しており、網目がなく、子どもが触った際、ケガをする恐れがある。	舗装の改修、柵の撤去を実施済	和泉市	R7

【和気小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	未就学児経路	府道 父鬼和気線	寺田町二丁目2番2号付近	幼稚園前の府道226号線の交差点において、以前はオレンジ色のやわらかいボールが設置されていたが、破損しはずれており、そのままになっている。和泉中央駅側から左折する際に、内輪差により横断を待機している園児と接触する可能性がある。また、接触しそうな危ない事案もあった。	ポストコーン設置済	大阪府	R7

【伯太小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 府中黒鳥線 市道 舞伯太府中線	黒鳥町一丁目と伯太町二丁目と府中町六丁目の境にある交差点(セブンイレブン前)	横断歩道が消えかかっており、危険。	横断歩道塗り直し済	和泉警察署	R8 1月
2	通学路	市道 舞伯太府中線	伯太町二丁目の和泉市立伯太小学校正門前の横断歩道(「伯太」交差点)	全児童が通る箇所であり、下校時などは交通量が多く危険。正門側から出てくる歩行者(児童等)及び道路を走っている車両からお互いの姿が確認しにくい。昨年度、横断歩道のカラー化及びミラー設置を要望したが、設置不可との回答だったが、交通量も多く危険。	路面標示「通学路注意」設置済	和泉市	R7
3	通学路	都市計画道路 大阪岸和田南海線	伯太町四丁目～黒鳥町一丁目 (都市計画道路府道 大阪岸和田南海線)	通学路への交通量が多く、歩道がなく危険である。	歩行空間を確保(道路整備)	大阪府	事業中

【池上小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	府道 富田林泉大津線側道	池上町三丁目	和泉市池上町三丁目の交差点において、道幅や信号がなく、それでいて交通量が多いこともあり児童の横断の際に危険があると考えている。以前、車と児童が乗る自転車の接触事故もあった。	府道と市道が交わる箇所のため、鳳土木と協議 R7年度に一般からの要望で、防音壁アクリル板を補修(透明度を改善)。その補修により、以前より歩行者を視認しやすくなっている。目立つ形での注意喚起という要望に応えた形ではないが、この補修を以て対応完了とする。(第1回連絡会にて共有済み)防風パネルを改修済みのため、見通し確保済	大阪府	R7

【黒鳥小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 府中信太山線	黒鳥町三丁目～山荘町一丁目	通学路児童が多いが歩道が狭く、また道路線形も悪いため危険である。また、夏の時期は雑草が多く、児童が歩道を歩けず車道に出ることがある。	道路の整備については、都市整備室で改良工事中、除草については適宜実施	和泉市	事業中
2	通学路	都市計画道路 府道 大阪岸和田南海線	黒鳥町19付近	【R5より継続 見守り隊の方より】 府中町在住の児童が通る三差路の横断歩道を渡ったあとの歩道が見通しも悪く、とても狭いため、曲がり角で、出会い頭に自転車や通行人と接触する危険性が高い。	交差点改良工事中	大阪府	事業中
3	通学路	都市計画道路 府道大阪岸和田南海線	伯太四丁目～黒鳥町一丁目 (都市計画道路府道 大阪岸和田南海線)	通学路への交通量が多く、歩道がなく危険である。	歩道空間を確保	大阪府	事業中

【芦部小学校】

No.3 追加(補助金活用のため)							
番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 観音寺寺田摩湯線	堀田カーペット前の道路	通勤時間と被るとスピードを出した車が多い。冬場暗くなると子どもの姿が見えにくい。	「通学路注意」の看板設置済	和泉市	R7
2	通学路	市道 芦部町1号線	奥田文具店近くの溝	柵がなく、雨の日には結構水かさが増している。	ポストコーン設置済	和泉市	R7
3	通学路	市道 和泉中央線	観音寺町付近	交通量が多い幹線道路であるが、交差点を起点に渋滞が発生し、通学路を通り抜ける車両が多く、危険である。	交差点改良(渋滞対策)	和泉市	事業中

【北池田小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 伏屋唐国線	和泉市池田下町259-1泉財公民館前の交差点	利用する児童が多いことに加え、交通量も多いうえ、車、バイク、自転車がスピードを出して通過することが多い。児童が横断する際、危険である。	「点線・交差点マーク」塗直し済	和泉市	R7
2	通学路	市道 池田下町側道4号線	池田下町2655付近	グリーンベルトにまで草が伸びていて見通しも悪く危険である。	年2回除草を実施	和泉市	毎年
3	通学路	市道 伏屋唐国線	池田下町1658-1～2123-20付近	多くの中学生が通学に利用する道路であるが、車両の交通量が多く、歩行空間がなく危険である。	都市整備室にて道路拡幅整備中	和泉市	事業中
4	通学路	市道 池田下町側道4号線	伏屋町二丁目1付近	車がすれ違う際には、歩行中の児童へ車両は接近し、危険。	グリーンベルトの設置 阪和道沿いは令和6年度施工済み 演習場南の交差点まで令和8年度施工予定	和泉市	R6・R8
5	未就学児経路	国道 480号	和泉中央みのり園の前の歩道 池田下町160-3辺り	本園の前は、府道480号で交通量が多い。歩道と車道の境が無いうえに幅が狭く危険である。また歩道全体がでこぼこしているのてつまずきやすく、車道の方によろけた場合は、死亡事故につながり危険である。	令和8年度にトミオ自動車前、園入口前周辺のグレーチングに滑り止め塗料を塗装予定 歩道の凸凹については、対応が難しいが検討中	大阪府	R8
6	未就学児経路	市道 伏屋町9号線 市道 伏屋町14号線	伏屋町三丁目141-2辺り	光明池運転免許試験場正門前から西側方面(伏屋町交差点)に向かう途中にある集合住宅(マインティ)前交差点から東側に向かって通じる市道(新光明池幼稚園と光明荘老人ホームの間を通る道路)は時間帯によっては「抜け道」として多くの車両がスピードを出して通行する。現在、登降園道路およびお散歩歩道として使用していて、一部歩道との境界線が設けられている箇所だが、歩行者の道路横断時、並びに車両同士の衝突(途中T字交差点等)による関連事故が心配。キッズゾーンの設置することでスピードを出しての車両通行を抑え、事故が回避出来るものと思われる。	こども未来室・園と協議しながら設置場所を検討する(和泉市) 協議、現場立会いあれば同席する。設置後は本部に報告いるので連絡欲しい(和泉警察署)	和泉市	R8以降

【いぶき野小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 池田下万町線	いぶき野三丁目付近	三丁目22あたりの槇尾川の橋付近に歩道から橋に渡ってはいけないのに、歩道側にとまれのマークがある。	ストップマークを消去済	和泉市	R7
2	通学路	府道 三林岡山線	いぶき野大橋付近	いぶき野大橋の信号待ちするところが坂になっていて危険。	管理課直営班にて表示設置予定。→完了	大阪府	R8 1月
3	通学路	市道 いぶき野11号線	いぶき野小学校の前	いぶき野小学校の前の遊歩道は自転車禁止だが、すごいスピードで自転車にのっている人がいる。	「スピード落せ」看板設置済	和泉市	R7
4	通学路		いぶき野三丁目16付近	むかしの近くの橋が危険。	R7に橋の補修を実施済	大阪府	R7
5	通学路	市道 いぶき野38号線	いぶき野三丁目付近	ローレルスクエアの前の道を児童が横断するので危険。また奥のカーブのところで車がスピードをだして曲がるので、歩道に入ってくるような感じがある。	センターライン塗り直し 路面標示「速度落せ」設置済	和泉市	R7

【南池田小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 三林町2号線	南池田小学校裏門から、父鬼街道を北に進む細い道路	本校児童の3割が使用する通学路となっている。しかし、自動車等の抜け道としても使用されているため、登下校中と重なりと危険な場面もある。	路面標示「T」塗り直し済	和泉市	R7
2	通学路	市道 平井下宮線	国道480号からローソン和泉納花店を曲がったところ	国道480号からローソン和泉納花店を曲がり南東に延びる道路が本校の児童の通学路となっているが歩道がなく危険な状態になっている。	外側線設置済	和泉市	R7
3	通学路	市道 伏屋石尾線 市道 池田下万町線	万町177～万町358-1	道幅が狭く、抜け道になっておりとても危険。 住宅も増えており、子どもたちがたくさん通学している。	グリーンベルトの設置済	和泉市	R7
4	通学路	市道 和田岡分線	黒石町771-1～平井町719-7	道幅が狭く、抜け道になっておりとても危険。	グリーンベルトの設置	和泉市	R7～R8
5	通学路	市道 三林町1号線	三林町43-3付近	国道480号から、三林町1号線に入っていくとグリーンベルトが敷設されているが、三林町43-3付近が一部消えていて、児童が登下校をするのに危険である。	グリーンベルト塗り直し済	和泉市	R7

【緑ヶ丘小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【青葉はつが野小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 はつが野16号線 市道 はつが野74号線	はつが野三丁目1付近	和泉中央線より1本西側の道路が、信号のない抜け道となっており、交通量が多く、特にはつが野三丁目1「はつが野テラス」裏の交差点では、児童が横断しにくく大変危険。停止誘導線はあるが、停止線はない。	停止誘導線塗り直し済	和泉市	R7
2	通学路	市道 青葉台62号線	はつが野二丁目付近	青葉はつが野小学校の地域門から出て、東側（青葉台方面）に下ったところの横断歩道の表示が薄くなっている。	外側線塗り直し済	和泉市	R7

【北松尾小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	府道 父鬼和気線	唐国町三丁目2付近、箕形町六丁目2付226号線に出る場所や、箕形町六丁目2の道から府道226号線にでる場所	見通しが悪く、飛び出して車両に接触する危険性が高い。横断歩道が設置されているが信号がなく、危険。過去にも事故が複数回発生している（R6より継続）。	看板設置	大阪府	R7
2	通学路	市道 山直中線	唐国三丁目17付近（「唐国南」交差点）	府道223号線、「唐国南」交差点より北方向、府道226号線へと住宅街を抜ける細い道。交差点付近が急な坂道に加え、見通しが悪く危険。グリーンベルトや通学路注意等、道路に敷設してもらっているが、抜け道となっており、スピードを落とさずに通行する車両が多い。	通学路注意の塗り直しはR7年中に実施。看板については設置状況を確認。	和泉市	R7～R8

【幸小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 阪和東側1号線	信太山駅～北信太高石線	小学生の通学路になっているが、車両のスピードが速く危険を感じるため、スピード抑制対策をお願いしたい。	速度抑制対策	和泉市	R8～
2	未就学児経路	市道 幸12号線	幸二丁目4番14号付近	園舎前のたばこ屋さんまでは歩道があるが、その先は無い。小学校側にわたる時、坂を下ってくる車がスピードを出していて危ない。路上駐車も多く、見通しが悪い。	注意喚起について、今後内容を調整して実施可能(和泉市)	和泉市	R8以降
3	未就学児経路	市道 幸放光池線	幸三丁目5番15号付近	幸小から市営幸第2団地45棟・46棟を通り、放光池公園までの歩道で、マンホールの周りが道路と段差が出来ており、散歩中躓きやすい。歩道もかなり凸凹で狭く坂道な為、転倒者がよく出る。	舗装の改修済み	和泉市	R7

【信太小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	府道 新大阪和泉泉南線	王子町三丁目10付近	北行きの道路がほかの場所より低く、路面に降った雨が流れ込む、また、排水が悪いために大雨が降ると歩道を含めて冠水してしまい、児童の通行が危険になります。	別で歩道冠水対策要望を受け、歩車道境界縁石にスリットを施工し、車道の集水桝へ雨水がはけるように対応済み。	大阪府	R7
2	通学路	市道 信太2号線 市道 舞伯太府中線	上町 小栗街道沿い交差点	見通し悪い。交通量多い。車、自転車急ぐ。歩道、退避スペース狭い。 路面標示も消えかかっている。	路面標示、塗り直し済	和泉警察署 和泉市	R7
3	未就学児経路	市道 尾井町11号線	尾井町二丁目7番4号付近	園南側の十字路が東西方向は一時停止することになっているが、減速せずに右左折する車があり危険。	「停止線・止まれ」塗り直し済	和泉警察署	R7
4	未就学児経路	市道 北信太駅前線	鶴山台一丁目1-1付近	信太中学校前の市道北信太駅前線において、歩道両側ともに自転車が速度を上げて通行していることがあり危険。	交通の自転車計画でエリア指定されているので、自転車レーン(青矢羽根)の設置を検討する	和泉市	R9以降
5	未就学児経路	市道 尾井町11号線	尾井町二丁目7番4号付近	園の駐車場を出たところの道路のアスファルトがひび割れており避難車や乳児が歩行する際に転倒する可能性があり危険。	段差など応急補修で対応済み	和泉市	R7
6	通学路	市道 阪和東側1号線	信太山駅～北信太高石線	小学生の通学路になっているが、車両のスピードが速く危険を感じるため、スピード抑制対策をお願いしたい。	速度抑制対策	和泉市	R8～

【鶴山台北小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策予定時期
1	通学路	市道 上伯太線	鶴山台一丁目1(鶴山台2号公園)付近	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道塗り直し済	和泉警察署	R7
2	通学路	市道 鶴山台4号線	学校正門前～学校西門	グリーンベルト及び白線が薄くなり、消えている部分もある。	グリーンベルト、外側線塗り直し済み	和泉市	R7
3	通学路	市道 北信太駅前線	鶴山台一丁目1(信太中学校)南東付近交差点	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道塗り直し済	和泉警察署	R7
4	通学路	市道 鶴山台8号線	鶴山台一丁目2の四差路付近	白線が消えている。	白線塗り直し済	和泉市	R7
5	通学路	市道 北信太駅前線	鶴山台一丁目12-15(鶴山台志保池公園)北西付近交差点	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道塗り直し済	和泉警察署	R7

【鶴山台南小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 鶴山台19号線	鶴山台四丁目22・23付近	学校運動場側道路の白線が消えかかっている。また、「止まれ」の道路標示が消えかかっている。現在、30名程度の児童が通学している。	外側線塗り直し済	和泉市	R7
2	通学路	市道 信太3号線	鶴山台二丁目8付近、鶴山台団地59・61棟横	道路の「通学路注意」の道路標示が消えかかっている。現在、20名程度の児童が通学している。	「通学路注意」塗直し済	和泉市	R7
3	通学路	市道 鶴山台16号線	鶴山台四丁目4・8の間の道路	「止まれ」の道路標示が消えかかっている。現在、20名程度の児童が通学している。	現場確認する。一完了	和泉警察署	R7
4	通学路	市道 鶴山台16号線	鶴山台二丁目10付近	鶴山台国際幼稚園前の横断歩道から鶴山台四丁目に抜ける道路の外側線が消えている。また、「通学路注意」の白文字も消えている。現在、20名程度の児童が通学している。	外側線、「通学路注意」塗り直し済	和泉市	R7
5	通学路	市道 信太3号線	鶴山台南小学校前～聖神社付近	学校体育館横、聖神社の鳥居前の横断歩道の白線が消えかかっている。現在、10名程度の児童が通学している。	順次塗りなおし対応→完了	和泉警察署	R7

【光明台北小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【光明台南小学校】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	市道 みずき台本線	みずき台一丁目付近 (「みずき台二丁目西」バス停)	みずき台のロータリーから二丁目方面へ上がる道路の西側(バス待機場)が、歩道から直接雑木林及び斜面になっている。 現在、10名の児童が通学路として使用している。	都市整備室公園緑地担当にて緑地帯内に看板を設置済	和泉市	R7

【南松尾はつが野学園】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	未就学児経路	市道 はつが野松尾寺線	はつが野五丁目12辺り	松尾寺北交差点から南に150メートル地点の交差点が、今までは住宅開発中でT字路だったが、十字路になった。住宅が増え車の交通量が増え、登降園時は通行しにくく、横断歩道がないため散歩では利用できない。	歩行者の需要が多い場所でないとは横断歩道の設置は出来ない(和泉警察署) 看板設置・停止線の位置変更を検討(和泉市) 足型のとまれマークについては、設置場所を調整して実施予定(和泉市)	和泉市	R8～
2	未就学児経路	市道 はつが野松尾寺線	はつが野六丁目34付近	車の交通量が多いにも関わらず、信号機・横断歩道がともになく、未就学児の散歩には通行しにくい。	交通量が足りないため、信号機は設置出来ない。 要望を踏まえ、今年度に横断歩道を1つ追加済み。	和泉警察署	R7

【槇尾学園】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	通学路	国道 170号	旧170号を国分峠から東方向	下ってくる車両が危険である。減速をせずに交差点に入ってくる車が多い。	看板設置	和泉市	R7
2	通学路	市道 大野父鬼線	父鬼町1506付近	学校前(父鬼側の門)の横断歩道で、毎朝バス通学の児童(約60名)が渡る。横断歩道が片側だけ消えかかっている。	横断歩道の塗り直しを申請済	和泉警察署	R7