

令和3年度 和泉市通学路等安全対策箇所一覧【令和4年3月末現在】

【国府小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府道大阪和泉南線	府中町一丁目付近	交通量が多い幹線道路であるが、歩道が未整備であり、危険である。	歩道設置済	大阪府	R1
2	通学路	府道大阪和泉南線	府中町七丁目付近	交通量が多い幹線道路であるが、歩道が未整備。渋滞しやすい交差点であるが右折レーンが無いため、車両と歩行者が錯綜し危険である。	交差点改良(右折レーン設置)	大阪府	未定
3	通学路	都市計画道路 大阪岸和田南海線	府中町地内(府中工区)	通学路への交通量が多く、歩道が無く狭くて危険である。	歩行空間を確保(道路整備)	大阪府	事業中
4	未就学児経路	堤防道路	槇尾川右岸堤防	0, 1, 2歳が近隣の散歩コースで、川にカメがいたり、しらさぎがいたり自然がいっぱいであるが、柵がないため川に落ちる危険がある。柵、ガードレール等をつけて欲しい。	転落防止柵等を設置済	和泉市	R3
5	通学路	舞伯太府中線	府中町三丁目付近	小栗街道、トミオ酒店交差点において、登下校の時間に西側からの車の交通量が多い。一時停止せずに通る車両もある。現在約430名の児童が通学している。	啓発看板を設置済	和泉市	R3
6	未就学児経路	舞伯太府中線	府中町四丁目15付近	幼稚園前の川沿いのフェンスが途中で終わっているのが危険と感じる。散歩コースとして使用する場合に川をのぞいたりしないか気になる。また通園道路である。	ポストコーンを設置済	和泉市	R3

【和気小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	和気町11号線	今福町二丁目6付近	和気町1丁目交差点から今福住宅方面に向かう道路は、片側に歩道が設置されており、歩道と車道の間に緑地帯がある。昨年度剪定していただいたが、植栽が伸びると車道から歩行者を視認することが困難になる。また、歩道からも車が見えにくい状況となる。	植栽を剪定済	和泉市	R3
2	通学路	府道父鬼和気線	和気町一丁目8付近	本校正門は府道226号線に面している。非常に交通量が多く、正門前に横断歩道があるものの、歩行者が横断しようとしても、停止は疎か減速する車は極めて稀であり、非常に危険。令和元年5月20日には、本校児童と車が接触する事故が起きている。	ストップ横断歩道を設置済	和泉警察署 大阪府	R3

【伯太小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	舞伯太府中線	伯太町2丁目24付近	学校正門前の横断歩道の白線が消えかかっていて危険である。	横断歩道の塗り直しを実施	和泉警察署	R3以降
2	通学路	舞伯太府中線	伯太町2丁目24付近	学校前の道路は交通量が多く道幅が狭いので歩行者と自動車が接触する危険もある。グリーンベルトと白線が消えている部分が多く、歩行者にも車にも分かりにくくなっている。	グリーンベルトと白線を引き直し済	和泉市	R3
3	通学路	舞伯太府中線	伯太町2丁目13～33付近	交通量が多い道路で、児童約80名が利用している。車道と歩道を区別する白線が消えていてわかりにくくなっている。	白線を引き直し済	和泉市	R3

【池上小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	池上町2号線	池上町3丁目付近	通学路に用水路があり、水量が多い時にすれ違う車をよけて子どもが落ちることがあった。また、荷物を落とした子どもが自ら落ちることもあった。水嵩が増したときは大変危険な状態である。	転落防止柵を設置(R3:一部実施)	和泉市	R3～
2	通学路	府道富田林泉大津線 池上町3号線	池上町三丁目8付近	池上小学校アンダーパスの上の通学路において一時停止をせずに走行する車が大変多く、非常に危険な状況である。登校時の見守り活動も行っていただいているが、大人が見ている前でも一時停止をしないことがあるので心配である。	一時停止線を塗り直し済	和泉警察署	R2
					横断歩道の塗り直しを実施済	和泉警察署	R3

【黒鳥小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府中信太山線	黒鳥町三丁目21付近	この交差点は時差信号で自動車や自転車の往来が激しいので、横断歩道が剥げてきている。この交差点は登下校の際に多くの児童が通るが、横断歩道が剥げてきて分かりにくいようで、児童が車両と接触しそうになることがある。	横断歩道の塗り直し実施済	和泉警察署	R3
2	通学路	府中信太山線	黒鳥町三丁目5付近	この歩道は街灯の柱が歩道の内側にある。また、柵の所から草が生えて茂る。山荘町方面から通っている児童が多い中、ただでさえ児童2人分しか渡れないほどの幅しかない。その上に草が茂るまましていると児童1人通るのがやっとという状態になる。その為、中には先に通ろうとして車道に出て歩く児童もいる(その都度指導はしている)。	自衛隊敷地のため自衛隊に草刈りを依頼済(自衛隊にて草刈り対応済)	和泉市	R3
3	通学路	伯太町16号線	山荘町309付近	この一帯は柵や歩道もなく、車両の往来が激しい。特に上がっていく部分がカーブになっていて見通しも悪く、狭すぎて車両が登下校中の児童と接触しそうになっている。	出入りに啓発看板を設置済	和泉市	R3
4	通学路	府中黒鳥線	黒鳥町二丁目14-1付近	道幅が狭い中、車両の往来が激しい。車両が来ている時は児童が端に寄って待っている。それでも接触しそうで危険である。	交差点南東に啓発看板を設置済 北西の外側線の引き直し済	和泉市	R3
					「生まれ」の引き直し実施済み 横断歩道、停止線の引き直し予定	和泉警察署	R3以降
5	未就学児経路	府中信太山線	黒鳥町三丁目22付近	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直しを実施	和泉警察署	R3以降

【芦部小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	観音寺寺田摩湯線	観音寺町169付近	観音寺町の株式会社鈴乃蔵の東側交差点を登校時、児童は南東方向から北東方向へグリーンベルトに沿ってまがっていく。溝蓋がなく、雨量が多い時には低学年児童が誤ってはまってしまう危険がある。	側溝を暗渠化	和泉市	R3
2	通学路	府中阪本線	黒鳥町123付近	黒鳥町123-3(千広近くの交差点)の交差点、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道引き直し実施済	和泉警察署	R3
3	通学路	府中阪本線	黒鳥町123付近	以前から通学中の危険性が心配されていたが、今回児童とバイクの接触事故が発生した。	啓発看板を設置済(2か所)	和泉市	R3
4	通学路	観音寺町3号線	観音寺町878-2付近	グリーンベルトを歩いていたのに対向車とぶつかりそうになった。ガードレールを撤去し歩く道幅を広げるかガードレールの内側を歩けるように移設してほしい。	通学路注意の路面表示を設置	和泉市	R3
5	通学路	伯太桑原線	桑原町85-1	グリーンベルトが消えかけている。	グリーンベルトの塗り直しを実施済	和泉市	R3

【北池田小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府道富田林泉大津線	伏屋町5丁目2付近	車道との距離が近く子どもが危険にさらされている。	啓発看板を設置済	大阪府 和泉市	R3
2	通学路	池田下町19号線	伏屋町4丁目1付近	この交差点を横断する児童はあまり多くないが、交通量が多いため、児童が横断する際危険である。横断歩道の塗り直しや路面表示による安全対策をお願いしたい。	横断歩道の引き直し実施済	和泉警察署	R3
3	通学路	池田下町12号線	池田下町1113付近	通学路にある用水路の柵が一部しかなく危険である。	転落防止柵を設置済	和泉市	R3
4	中学生経路	伏屋唐国線	池田下町2118～259付近	道幅が狭い上、登校時交通量が多く、伏屋町方面から北池田中学校へ登校する生徒と車が接触する恐れがある。	グリーンベルトを設置予定(複数年)	和泉市	R4～

【いぶき野小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府道三林岡山線	いぶき野五丁目～室堂町	和泉中央駅付近の左記路線が渋滞することにより、通学時間帯に渋滞をさけるため通学路が抜け道となり、交通量が非常に多くなって危険な状態である。	バイパス道路(府道三林岡山)の整備検討	大阪府	R2以降
2	通学路	いぶき野13号線	いぶき野三丁目付近	上川橋前横断歩道及び停止線が薄くなってきているため、歩行者が横断する時危険である。	横断歩道の引き直しを実施済	和泉警察署	R3
3	通学路	府道三林岡山線	いぶき野五丁目3付近	クレアール保育園前の信号(和泉中央駅東信号)の待機場所以前、交通事故がありフェンスも壊れている。スピードを出す車も多く事故が起りやすく危険である。34名の児童がこの横断歩道を渡っている。	ガードパイプ設置済	大阪府	R3
4	通学路	中央1号歩行者専用道	いぶき野三丁目3～4付近	本校と北池田中学校との間にある歩道(坂道)を下ったところに、グレーチングが敷かれている。雨天など濡れた状態では大変滑りやすく、非常に危険である。	グレーチングの滑り止め加工を実施予定	和泉市	R4
5	通学路	中央1号歩行者専用道	いぶき野三丁目3～4付近	本校と北池田中学校との間にある歩道は、片側が階段、もう片側が坂道となっている。この階段にはタイルが貼られているため、雨天など濡れた状態では滑りやすく危険である。	滑り止め加工実施済	和泉市	R3
6	通学路	中央1号歩行者専用道	いぶき野三丁目3～4付近	本校と北池田中学校との間にある歩道(坂道)の途中、グレーチングが敷かれている場所が4箇所ある。雨天など濡れた状態では大変滑りやすく、非常に危険である。	グレーチングの滑り止め加工を実施予定	和泉市	R4
7	未就学児経路	府道三林岡山線	いぶき野五丁目3付近	和泉中央駅東交差点において、駅方向に歩行者が多いのに、Uターンする車があり危険を感じる。	ガードパイプ設置済	大阪府	R3

【南池田小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	和田国分線	三林町68-1～240-2	新たな住宅開発があり通学する児童も増えているが、道幅が狭く歩道もない。	グリーンベルトを設置予定	和泉市	R5以降
2	通学路	国道480号	南池田小学校正門前信号	登校指導及び下校指導中、正門前の信号は、見通しが悪い ため、信号無視の車があり、ヒヤリとする場面がある。	横断歩道引き直し実施済	和泉警察署	R3
3	未就学児経路	鍛冶屋町1号線	勝江川の橋付近	国道480号線の柑橘試験場バス停車前の交差点を右折し、しばらく進んだ橋を渡った先に道路沿いに1mくらいの段差の溝がある園児がおちてしまう可能性があり危険である。現在散歩コースとして使用している。落ちないようにガードをつけて欲しい。	転落防止対策実施済	和泉市	R3
4	未就学児経路	鍛冶屋町1号線	納花町55付近	鍛冶屋町1号線の勝江橋の故障部分にガードを取り付けて頂いているが、道幅が狭くなり、子どもが渡っているときに車と接触しそうになり、危険に感じる。	橋梁を補修予定 (点検・設計・補修工事を年次的に実施予定)	和泉市	R4～
5	未就学児経路	池田下万町線	万町237-2 (mini保育園付近)	園前の道路が、道幅が狭いにも関わらず、幹線道路の抜け道となっている為、交通量が多くスピードを出す車が多く危ない。	外側線を設置済	和泉市	R3

【緑ヶ丘小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	緑ヶ丘35号線	緑ヶ丘2丁目17-18付近	近所にお住まいの方より登下校時は子どもたちも気をつけながら歩いているが、車が減速せずに通ることがあり、大変危険との情報があった。	路面標示設置済	和泉市	R3
2	通学路	緑ヶ丘16号線	緑ヶ丘小学校正門前	狭い道路を登下校時に行き来する車があり、危険である。 グリーンベルトが消えかかっている。	グリーンベルト引き直し実施済	和泉市	R3

【青葉はつが野小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	青葉台2号線	青葉台1丁目10付近	和泉青葉台中バス停付近の交差点から北に進んだところに信号のない横断歩道があり、たまに大人も児童もわたることがあるが、自動車の往来が激しく、非常に危険である。	横断歩道の引き直しを実施(一部済)	和泉警察署	R3～
					啓発看板、ストップマークを設置済	和泉市	R3

【北松尾小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府道父鬼和気線	内田町三丁目付近～箕形町四丁目付近	内田町～箕形町、歩道のない府道226号線。家が面している子供も多く、通らないように指導しているが、通らざるを得ない児童も多くいる。とくに雨の日は非常に危なく危険。	グリーンベルト設置 (R170～箕形町四丁目付近)	大阪府	事業中
2	通学路	府道父鬼和気線	唐国町三丁目10付近	北松尾小学校前の交差点。朝の交通量も多く、また見通しも非常に悪い。信号間の距離も長いので、車両のスピードが出やすい。信号待ち児童側からも車両側からもお互いを認識しづらく、歩行児童と車両が交差して危険である。赤信号で交差点に入ってくる車両があるが、歩行者側は青になり、重大事故が起こりそうになることが多々ある。	横断歩道の引き直しを実施予定	和泉警察署	R3以降
3	通学路	府道父鬼和気線	唐国町3丁目2付近 箕形町6丁目2付近	唐国町3丁目2の細い道から府道223号線西側に出てくる場所、箕形町6丁目2の道から府道223号線西側に出てくる場所が見通しが悪く、飛び出して接触する危険が高い。2年続けて事故が発生した。横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の引き直しを実施済	和泉警察署	R3
4	通学路	箕形町9号線	箕形町5丁目6付近	府道223号線西側から箕形町グリーンステージ沿いに左に入った道に横からの細い道から児童が飛び出す危険がある。道路にとび出し注意の表示があるが、薄くなっている。また、府道223号線の点滅信号横断歩道で、岸和田方面からの自動車が横断歩道に気づかないことが多い。2年前児童がバイクと接触する事故が起こった。	ストップマークの引き直しを実施済	和泉市	R3
5	通学路	唐国町10号線	内田町2丁目3付近	内田町二丁目1-10の和泉内田郵便局の西側の細い道路が通学路になっているが、府道226号線に向かう車が通行する道路に児童の飛び出しが多く、危険である。また、細い道路には止まれのマークを塗っているが、児童が止まる意識が薄い。	ストップマークの引き直しを実施済	和泉市	R3
6	通学路	府道223号線	唐国町二丁目2、3付近	阪和道高速の下の道路の歩道横から雑草が生い茂り、歩道を半分以上ふさがることがあり、児童が道路に出てしまい危険である。	防草対策を実施(R3一部実施)複数年対応	大阪府	R3～
7	中学生経路	唐国町1号線	万町930付近	石尾中学校の裏門前(上下水道部前)の道が道幅が狭いのに対して車の往来が多く、登校時には車が歩道の方までみ出している。	グリーンベルトを設置予定(複数年)	和泉市	R4～

【南松尾はつが野学園校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府道春木岸和田線	春木町670-5 冬堂橋付近	春木交差点から旧南松尾中学校方面約80mの箇所、橋梁部の歩道幅員が狭くなっている。また、児童が通学のために南側から北側へ横断する。現状として、らぼーと方面への抜け道となっており、非常に交通量が多い。	冬堂橋の架け替え(R2～R4)に伴い橋梁部の歩道幅員を拡幅。また架け替え後、横断歩道等対応検討継続	大阪府 和泉警察署	R2以降
2	通学路	はつが野本線	はつが野六丁目付近	和泉中央線を直進した大きな交差点。横断歩道、信号機がないため、スピードを出す車が多い。また、はつが野4丁目での住宅建築が始まったことで、今後この交差点を横断する児童生徒が増えるとともに、工事車両の往来も多くなっている。自転車通学、徒歩通学あわせて現在約55名が使用している。	啓発看板及び路面表示を設置済	和泉市	R3

【横山小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	国道170号 (上川バイパス)	福瀬町地内	道路が狭小であり大型車の通り抜けが多い。また、多数の児童が通学路として使用している。	バイパス整備	大阪府	事業中
2	通学路	仏並町1号線	和泉市仏並町	橋の老朽化が著しい上に、歩道が無い。	橋の架替えを行い、歩行者空間を確保する (R3: 詳細設計)	和泉市	R3~
3	通学路	岡坪井線	岡町291付近	福瀬町方面から上川橋を通り学校へ登下校する道路において、側溝(深いところでは高さ1m程度)があり、雨の日などは傘をさすため確認が十分でできず危険である。現在約15名の児童が通学路として使用している。(岡坪井線: 岡町294~北田中町269)	一部側溝の改修を実施(複数年)	和泉市	R3~
4	通学路	国道170号	北田中町257付近	旧170号線北田中町257付近の押ボタン信号で、堺方面から来た車が信号を見落としたことから、青信号で横断していた児童が車と接触した事故があった。通勤時間はスピードを出す車が多く、特に堺方面からの車にとって、府道61号の信号を左折してすぐの点滅信号になるため見落としやすい。	横断者への注意を促す啓発看板を設置済	和泉市	R3

【南横山小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	大野町1号線	大野町310-6付近	道路が狭小であるにもかかわらず、西側が崖になっており、グリーンベルトはあるが大変危険な状況。現在10名程度の児童が通学している。	転落防止柵設置(複数年)	和泉市	R4~5

【幸小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	幸放光池線	幸二丁目3付近	小学校前の道路、交番から消防団までの間において、下り坂で車両等のスピードが出がちだが、バリカー等が設置されていない。	歩道の切り下げ部の前後にバリカを設置済	和泉市	R3
2	通学路	幸放光池線	幸二丁目3-1付近 (幸小学校正門前)	ストップマークが消えてしまっている箇所がある。そのため横断歩道があるにもかかわらず道路を斜めに横切る児童がいる。	ストップマークを設置済	和泉市	R3

【信太小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	都市計画道路 大阪岸和田南海線	太町地内・上町地内(上町工区)	通学路への交通量が多く、歩道が無く狭くて危険である。	歩行空間を確保(道路整備)	大阪府	事業中
2	通学路	舞伯太府中線	太町298～上町661-1	学校下交差点より北側の当該道路においては、車の交通量が多く、登下校時に通行する児童が多いため危険である。	グリーンベルトを設置済	和泉市	R2～3
3	通学路	信太2号線	上町55-3～鶴山台2号公園	鶴山台2号公園付近(鶴山台北小学校区との境界付近)から馬場満記念クリニック前を通り小栗街道へ抜ける道は通学時間帯に交通量が多いため危険である。	グリーンベルトを設置済	和泉市	R3
4	通学路	北信太高石線	葛の葉町2丁目1～10付近	北信太駅南側踏切の西側の横断歩道は葛の葉町から通う児童が利用している。横断歩道ならびにそこから踏切へ向かう道路の外側線が消えているため危険である。	横断歩道の引き直しを実施予定	和泉警察署	R3以降
					外側線の引き直しを実施済	和泉市	R3
5	通学路	太町2号線	太町61付近	北信太駅前はカーブになっており、見通しが悪く危険である。葛の葉町の児童は、北信太駅のアンダーパスを通過して登下校してくるため、駅前の安全対策が必要である。特に、セブンイレブン前は車両から見通しが悪いため危険である。	啓発看板を設置済	和泉市	R3
6	通学路	太町28号線	太町405付近	信太小学校の東側、北部リージョンセンター下、府道大阪和泉泉南線の三叉路手前に北側に下り坂となっている路地があります。その途中に児童が登下校する路地が合流している箇所があり、坂を下ってくる車両にとって見通しが悪く危険である。	啓発看板を設置済	和泉市	R3
7	通学路	葛の葉町1号線	葛の葉町2丁目14付近	現在、歩道がないため、水路部に蓋かけを行っている箇所を歩行者が通行しており、学童および路線利用者の通行に支障がある状態である。	道路の拡幅整備を実施予定	和泉市	R4～

【鶴山台北小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	信太2号線	上代一号公園前交差点	堺市方向への抜け道として通り抜ける車が多く危険。とうじょうクリニック・コンビニ付近は路上表示が消えている。	横断歩道引き直し実施済 一時停止引き直し予定	和泉警察署	R3以降
2	通学路	上伯太線	鶴山台一丁目16付近 交差点	路上表示が消えており、横断歩道がわかりにくい。	横断歩道引き直し実施済	和泉警察署	R3
3	未就学児経路	鶴山台本線	鶴山台二丁目2付近	保育園横の交番横の交差点 交通量も多く車止めがないところがあり危険を感じる。	U型バリカを設置済	和泉市	R3

【鶴山台南小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	信太5号線	鶴山台四丁目付近	鶴山台排水場から小野町方面へ抜ける道。曲がってすぐは仮歩道が整備されているが、30メートルほどでなくなる。少し進むと反対側に道路の脇道の砂利道を通れるようになっているが、道路を横断する必要があるため危険である。現在通学路として使用している。	道路拡幅、歩道設置工事	和泉市	事業中
2	通学路	山の谷2号線	小野町(蔭涼寺前の三差路)	蔭涼寺前の三差路。横断歩道がほとんど消えており、ドライバーが一旦停止をしないで、交差点に進入してくる。	横断歩道の塗り直し実施済	和泉警察署	R3
3	通学路	鶴山台本線	鶴山台四丁目2～3付近	児童(100人)が通る、車の通行量の多い交差点。信号はあるが、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道引き直し実施済	和泉警察署	R3
4	通学路	上伯太線	鶴山台四丁目8～9付近	児童(20人)が通る、スピードをかなり出して通行する車が多い横断歩道だが、横断歩道がほとんど消えている状態。車がスピードを出す原因にもなっていると考えられる。	横断歩道引き直し実施済	和泉警察署	R3

【光明台北小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	未就学児経路	光明台17号線	園前道路	園の裏に職員駐車場やこども園ひかりGreenWellがあり、送迎等で交通量が多い。路地から大通りにでる方向には「一時停止」の表示はあるが大通りから路地に入る際の注意喚起するものがなく危険に感じる。隣の光明池緑地公園にお散歩に行く頻度も結構あり、この箇所を横断する際に危険を感じる。横断歩道をつけて欲しい。	一時停止の路面表示を塗り直し済	和泉警察署	R3
					路面の舗装打替え済	和泉市	R3

【光明台南小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	未就学児経路	光明台歩1号線	光明台三丁目1付近	光明台中学校南側交差点、光明池緑地公園から光明台中学校にわたる横断歩道の右側の見通しがよくなく危険である。	定期的に植栽の剪定を実施済	和泉市	R3