

令和4年度 和泉市通学路等安全対策箇所一覧【令和5年3月末現在】

【国府小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	旧小栗街道	府中町三丁目4付近	府中町三丁目4付近 川端自転車店付近 西側への侵入は7:00~9:00禁止になっているが、通行する車が多い。「止まれ・7-9→×」の道路標識が見えにくくなっている。	「7-9→×」塗り直し済み 「止まれ」塗り直し予定	和泉警察署 和泉市	R3~R4
2	通学路	府中町18号線	府中町三丁目16付近	府中町三丁目16付近 居酒屋「勝ちちゃん」付近 横断歩道の線が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し済み	和泉警察署	R3~R4
3	未就学児経路	大阪和泉南線	府中町四丁目14-8	園の前の道路は一方通行になっているが、道幅が狭く車の通行も一定数あるため、登園降園で利用する保護者や散歩で使う園児にとって危険である。	看板設置済み 飛び出し防止のための足形設置済み	和泉市	R4
4	未就学児経路	府中阪本線	府中町五丁目6	保育園から道路に出る際のT字交差点の横断歩道と車の停止線がほぼ消えている。	横断歩道の塗り直し済み	和泉警察署	R4
5	未就学児経路	富田林泉大津線	桑原町139付近	富田林泉大津線の桑原町139付近の横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り直し済み	和泉警察署	R4
6	未就学児経路	和泉府中北通り線	府中町七丁目5付近	園の向かいに公園があり、園外保育等に利用することを考えているが、園の前や公園の入り口付近に横断歩道がなく、危険である。また、駅方面より徒歩や自転車で送迎する保護者にとっては利用出来る横断歩道が駅前しかなく、横断歩道の無い部分を横断するケースもしばしば見受けられ危険。	路面標示設置済み	和泉市	R4

【和気小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府道父鬼和気線	和気小学校裏門	本校、運動場門(大)と、向かいの店舗(『油基』)を挟む道路(信号機も横断歩道もなく、車の往来が激しい)は渡ってはいけないのだが、ガードレールもないため近道をしようとする児童が横切ることがある。	横断防止柵設置済み	大阪府	R3~R4
2	通学路	和気町12号線	和気町四丁目8付近	本校裏門を出て、左に直進する和泉寺門和気団地3棟沿いの道から、2棟沿いの細い歩道は多くの児童が登下校に利用している。見守り隊に立っていただいているが、車の往来も多く、大変危険である。	看板の劣化に伴い、見えやすい位置に看板を設置し直す対応済	和泉市	R3~R4
3	通学路	和気町19号線	和気町四丁目20番地、21番地付近	和気町四丁目20番地、21番地付近の戸建て住宅の植樹が生い茂り、通学路を妨げる状況になる時期がある。	植栽を剪定済み	和泉市	R4
4	通学路	和気町11号線	今福町二丁目6付近	和気町1丁目交差点から今福住宅方面に向かう道路は、片側に歩道が設置されており、歩道と車道の間に緑地帯がある。昨年度剪定していただいたが、植栽が伸びると車道から歩行者を視認することが困難になる。また、歩道からも車が見えにくい状況となる。	植栽を剪定済み	和泉市	R4
5	未就学児経路	和気町11号線	今福町二丁目1付近	府営今福住宅方面から和気町一丁目交差点に向かって、信号機が変わるタイミングに合わせて猛スピードで園の前面道路を通過する車がある。園児の登園やお散歩で横断する道路のため、大変危険な状況が続いている。	路面標示で対応済み	和泉市	R4

【伯太小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	旧熊野街道	伯太町二丁目24から府中町482-1(セブンイレブン和泉伯太町店)	伯太町2丁目24空き地前のT字路からセブンイレブン前交差点までの道路は、道幅が狭く交通量が多いため、歩道を歩く児童と自動車とが接触する危険がある。特に登校時間帯は、自動車に加え通勤通学の自転車も多く、大変危険である。昨年は自転車と自動車の接触事故も起こっている。白線とグリーンベルトも整備されているが、消えかかっている箇所があり、歩道と車道の区別がつきにくい。現在、通学路として約150名の児童が使用している。	白線、グリーンベルト塗り直し済み 「通学路注意」の看板を見えやすい位置に移設済み	和泉警察署 和泉市	R4
2	通学路	伯太町14号線	伯太交番から伯太町三丁目13付近	伯太交番前から自衛隊駐屯地に沿って東に向かうこの道路は、道幅が狭く交通量が多い。坂を下ってくる車は、スピードも出ていて危険である。白線が整備されているが、ほとんど消えている。グリーンベルトは整備されていない。現在、通学路として約50名の児童が使用している。	白線の引き直し済み グリーンベルト設置予定	和泉市	R4～
3	通学路	伯太町2号線	伯太町五丁目1番(フローリストタケダ)付近	伯太5丁目1番フローリストタケダ前の交差点の横断歩道は、白線が薄くなり消えている部分が多く、たいへんわかりにくくなっている。現在、通学路として約30名の児童が使用している。	白線の引き直し済み	和泉警察署	R4
4	通学路	伯太町2号線 伯太町8号線	伯太町二丁目31-19(和泉伯太郵便局)付近	伯太郵便局前の交差点の横断歩道は、白線が薄くなり消えている部分がありわかりにくくなっている。現在、通学路として約50名の児童が使用している。	白線の引き直し済み	和泉警察署	R4
5	通学路	旧小栗街道	伯太町二丁目24付近	学校正門前の横断歩道は全児童が登下校で横断してる。登校時間帯は通行規制がかかっているが、下校時間帯は規制もなく交通量も多い。横断歩道の白色が消えかかっているためわかりにくい。	白線の引き直し済み	和泉警察署	R4
6	通学路	伯太町1号線	伯太町二丁目13～33付近	交通量が多い道路で、児童約80名が利用している。車道と歩道を区別する白線が消えていてわかりにくくなっている。	白線の引き直し済み	和泉市	R4

【池上小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	池上町2号線	池上町三丁目7付近	通学路に用水路があり、水量が多い時にすれ違う車をよけて子どもが落ちることがあった。また、荷物を落とした子どもが自ら落ちることもあった。水高が増したときは大変危険な状態である。	転落防止用の柵を設置(R3より継続的に対応中)	和泉市	R3～
2	通学路	富田林和泉大津線	池上歩道橋	池上小学校アンダーパス付近の歩道橋において、北側の階段部分に、民家の木がかぶさっており、東側が通行しにくい状態になっている。また、落ち葉が積もっている。これらの状況によって、滑りやすく、また、見通しが悪くなっている。	歩道橋にかかっている部分の剪定済み	和泉市 大阪府	R4～

【黒鳥小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府中黒鳥線	黒鳥町二丁目14-1付近	狭い道路から広めの道路を横切る所で、子どもたちが登下校等で通行することが、運転者にはっきりわからない。そのため、スピードを出して通る車もある。	「通学路注意」の看板設置済み 「止まれ」の塗り直し実施済み 北西の外側線の引き直し実施済み 横断歩道の塗り直し済み	和泉警察署 和泉市	R3～R4

【芦部小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	府中阪本線	芦部町121付近	7時から9時まではスクールゾーンのため通行禁止なのに、通り抜けをしていく車が多い。	警察が定期的に立番実施	和泉警察署	R4

【北池田小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	池田下町側道8号線	池田下町2845付近	和泉市池田下町2845付近の阪和道の側道にあるこの交差点を横断する児童も多く、この道を抜け道として使う車、バイクがスピードを出して、通過することが多いため、児童が横断する際危険である。	ストップマーク設置済み 注意喚起の看板を設置	和泉市	R3～R4
2	通学路	池田下町19号線	池田下町2655付近	幅員は狭く、特に雨の後など鉄の溝蓋が滑りやすく、下り坂でのケガが多い。鉄の溝蓋を避けるため横に広がってしまう。加工をしている網目のところでも転倒している児童がいる。	滑り止め加工済み	和泉市	R4
3	通学路	富田林泉大津線	伏屋町二丁目1-2付近	伏屋町交差点(伏屋町二丁目1-2付近)で、横断歩道を待っている間の待機場所に左折する車が侵入して接触しそうになる。	白線を引き待機場所を確保	和泉市	R4
4	通学路	伏屋唐国線	池田下町2655-14付近	池田下町2655-14付近は坂道で、スピードを出したまま車が通過するが、他の道からの合流箇所にもなっており、車が児童生徒の登校している列に突っ込まないか心配である。	「速度落せ」の路面表示設置済み 速度抑制の路面表示設置済み	和泉市	R3～R4
5	通学路	池田下町16号線	池田下町2117-1付近	路側帯がなく車がすれ違う際には、歩行中の児童へ車両は接近し、危険。	グリーンベルト設置予定	和泉市	R3～R5
6	中学生経路	伏屋唐国線	池田下町2118～259付近	道幅が狭い上、登校時交通量が多く、伏屋町方面から北池田中学校へ登校する生徒と車が接触する恐れがある。	グリーンベルト設置予定(複数年)	和泉市	R4～

【いぶき野小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	いぶき野38号線	いぶき野三丁目5付近	ローレルスクウェア前のカーブで、マンションの児童がカーブ付近を横断している。その際、スピードを出して通る車が多く、危険である。	「スピード落せ」の看板を設置済み	和泉市	R4
2	通学路	国道480号付近	室堂町57-6付近	室堂町57-6 付近。480号線沿いを通る児童が増えてきている。通勤時刻に重なったり交通量が多かったり、スピードを出す車が多かったり危険である。	グリーンベルト施工済み	大阪府	R3～R4
3	通学路	中央1号歩行者専用道	いぶき野三丁目3～4付近	本校と北池田中学校との間にある歩道(坂道)に、グレーチングが敷かれている。雨天など濡れた状態では大変滑りやすく、非常に危険である。	滑り止め加工実施予定	和泉市	R5

【南池田小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	和田国分線	三林町68-1から三林町240-2まで	町内で新たな住宅開発があり約20軒世帯が増えており、南池田小学校に通学する子も増えている。にもかかわらず、道幅が狭く、通行量も多い。歩道もない。	グリーンベルト設置予定(部分的)	和泉市	R5
2	通学路	池田下万町線	万町561から万町602	万町561から万町602の区間。坂道になっており、通行する車は速度を出して通行するのに対し、外側線もなく児童が安全に歩くことができるスペースがない。新たな家も建っており、南池田小学校に通学する子も増えている。	歩行スペースの確保、舗装済み	和泉市	R3～
3	未就学児経路	国道480号線	三林町1231付近	国道480号線沿いたつのおか保育園近くの押しボタン信号の山側のグリーンベルトの箇所の一部のガードレールが途切れており、交通量が多く、子ども達と歩く際危険を感じる。散歩コースとしてよく使用する	ガードレールを横断歩道まで延長	大阪府	R4
4	未就学児経路	国道480号線	川中橋	国道480号線沿い川中橋交差点付近の横尾川沿いのガードレールが劣化しており、ガードレールの高さも低いので、子ども達と歩く際危険を感じる。散歩コースとしてよく使用する	道路の外側線を塗り直し予定	和泉市	R5

【緑ヶ丘小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	のぞみ野7号線 のぞみ野本線 緑ヶ丘本線	のぞみ野三丁目15(ローソン和泉のぞみ野三丁)	和泉市のぞみ野3丁目付近のローソン前の変則交差点は2方向の坂道から下ってくる車両が一旦停止せずに進行することが多く、歩行者(特に小学生)への恐怖心を与えている。車両としても見通しが悪く、右左折しにくい状況がある。通学路でもあるので下記の交通安全対策をご検討お願いします。	ストップ横断歩道設置済み	和泉警察署	R4

【青葉はつが野小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	はつが野本線	はつが野三丁目35付近	桃山学院大学前の交差点から南へ下った道路の西側に「ルナシティ青葉はつが野」という新しい住宅地ができてきているが横断歩道がない。松風台から通う側には横断歩道はある。今後、その住宅地から通う児童が増えてくると思われるので、早急に対処してほしい。	北側交差点に設置済み	和泉警察署	R4
2	通学路	青葉台2号線	青葉台一丁目10付近	和泉青葉台中バス停付近の交差点から北に進んだところに信号のない横断歩道があり、たまに大人も児童もわたることがあるが、自動車の往来が激しく、非常に危険である。	看板設置済み ストップマーク設置済み 横断歩道の塗り直し済み	和泉警察署 和泉市	R3~R4

【北松尾小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	河川管理通路	箕形町五丁目1付近	箕形町5丁目1付近、松尾川沿いの道、八坂神社より西方向へ約2～30mの地点。川沿いのフェンスが破損している。ロープで補修がされているが、不十分で危険。	フェンス補修済み	大阪府 和泉市	R4
2	通学路	河川管理通路	箕形町五丁目2-58付近	箕形町5丁目2付近、松尾川沿いの道、高橋より西方面へ約2～30m、ふくい工房さんよこT字路。川に向かって下り坂になっており、一時停止しなければ見通しが悪い。車通りもあり、東方向から南方向へと左折で入る車も多く、危険。一時停止し左右確認を促すための看板も設置されているが、傷んでおり視認しにくい。	停止誘導線を設置済み 看板の設置済み	和泉警察署 和泉市	R4
3	通学路	和泉台唐国内田線 府道223号線	唐国町二丁目3付近 唐国町二丁目2付近	阪和道高架下の道路横の歩道、交差点北松尾小学校南～北松尾小学校南1号、唐国中～唐国中1号。暑くなってくると歩道横の雑草が生い茂り、歩道を半分以上ふさがることがある。児童が道路に出てしまい、危険。また、歩道横のスペースにも背の高い草が生えており、見通しも悪い。	防草対策を実施(R3～継続的)複数年対応	大阪府	R3～
4	通学路	府道父鬼和気線	唐国町三丁目10付近	北松尾小学校前の交差点。朝の交通量も多く、また見通しも非常に悪い。信号間の距離も長いので、車両のスピードが出やすい。信号待ち児童側からも車両側からもお互いを認識しづらく、歩行児童と車両が交差して危険である。赤信号で交差点に入ってくる車両があるが、歩行者側は青になり、重大事故が起こりそうになることが多々ある。いつ、事故が起こってもおかしくない状態である。	横断歩道の引き直し済み	和泉警察署	R2～R4
5	通学路	府道父鬼和気線	唐国町三丁目10付近	唐国町三丁目2の細い道から府道226号線西側に出てくる場所、箕形町六丁目2の道から府道226号線西側に出てくる場所が見通しが悪く、飛び出して接触する危険が高い。2年続けて事故が発生した。横断歩道が設置されているが薄くなっている。	横断歩道の塗り直し済み	和泉警察署 大阪府	R3～R4
6	中学生経路	唐国町1号線	万町930付近	石尾中学校の裏門前(上下水道部前)の道が道幅が狭いのにに対して車の往来が多く、登校時には車が歩道の方まではみ出している。	グリーンベルトを設置予定(複数年)	和泉市	R4～

【南松尾はつが野学園校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	父鬼和気線	久井町234付近～久井町50付近	歩道に段差や急な勾配になっている箇所がある。加えて舗装の劣化も著しく通行に支障をきたしている。	歩道の改善工事済み	大阪府	R4
2	通学路	はつが野本線	はつが野六丁目付近	和泉中央線を直進した大きな交差点。横断歩道、信号機がないため、スピードを出す車が多い。また、はつが野4丁目での住宅建築が始まったことで、今後この交差点を横断する児童生徒が増えるとともに、工事車両の往来も多くなっている。自転車通学、徒歩通学あわせて現在約55名が使用している。	看板の設置済み 停止誘導線設置済み	和泉市 和泉警察署	R2～
3	未就学児経路	松尾寺内田線	松尾寺案内前	保育園を左折し惣門橋方面に向かうと小さい4差路があるが、最近交通量が増え、危険な場面がある。現在、散歩コースとして使っている。	路面標示設置済み	和泉市	R4

【横山小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	岡坪井線	岡町291付近	福瀬町方面から上川橋を通り、学校へ登下校する道路において、側溝(深いところでは、高さ1m程度)があり、雨の日などは傘をさすため確認が十分で危険である。現在約20名程度の児童が通学路として使用している。(岡坪井線:岡町294～北田中町269)	一部側溝の改修を実施(複数年対応)	和泉市	R3～
2	通学路	北田中町2号線	北田中町257付近	北田中町にある押しボタン信号(旧170号線)から一方通行に入っていく道路が児童の通学路として使用している。道路幅が狭く、自動車1台がやっと通れる広さ。スピードも速く通る自動車もいる。(北田中町257-1)	看板設置済み	和泉市	R4
3	中学生経路	国道170号	榎尾中学校南交差点	交差点での車両事故が多く、榎尾中学校に登校する生徒にも危険が及ぶ恐れがある。	交差点改良工事を実施(複数年対応)	大阪府	R4～
4	未就学児経路	榎尾山仏並線	坪井町478付近	坪井町のガードレールの端が尖っていて、歩いている園児がぶつかると危ない。	ガードレールの端にカバーを設置済み	和泉市	R5

【南横山小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------

【幸小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	未就学児経路	幸放光池線	幸三丁目6付近	幸小から市宮幸第2団地45棟・46棟を通り、放光池公園までの歩道で、マンホールの周りが道路と段差が出来ており、散歩中躓きやすい。歩道もかなり凸凹な為、転倒者がよく出る。	路面補修済	和泉市	R4

【信太小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	北信太高石線	葛の葉町二丁目1～10付近	北信太高石線 葛の葉町二丁目1～10付近 鳥居前北信太駅南側踏切の西側の横断歩道は葛の葉町から通う児童が利用している。横断歩道ならびにそこから踏切へ向かう道路の外側線が消えているため危険である。	横断歩道の塗り直し実施済み 外側線引き直し実施済み	和泉市	R3～R4
2	通学路	太町15号線	太町41(でるばち一の)付近	太町41パチンコ店「でるばち一の」前交差点 信太小学校とJR北信太駅を結ぶ道路で、駅のアンダーパスを通ってくる児童ならびに太町の児童が通行する。パチンコ店へ出入りする車や通学時間帯の自転車の通行など、児童にとって危険な状況があるが、路面標示等車両に注意喚起を促すものがない。	看板設置済み	和泉市 和泉警察署	R4
3	通学路	北信太高石線	尾井町一丁目8付近	尾井町1丁目12林医院前交差点、北信太駅南側踏切上がり信号のない交差点で、踏切がある上、第二阪和国道に通じる道でもあることから、一日を通して交通量がたいへん多い。横断歩道もなくなりたいへん危険な場所である。	路面表示塗り直し済み	和泉警察署	R4
4	通学路	府道30号線	尾井町一丁目5-19(メゾンオノイ)付近	府道30号線 尾井町1丁目19 メゾンオノイ前交差点 小栗街道から尾井町1丁目に通じる道路であり、横断する児童がいるが、横断歩道がほぼ消えている。信号機はあるものの、車両等への注意喚起の観点上好ましくない状況である。	横断歩道の引き直し済み	和泉警察署	R4
5	通学路	葛の葉町1号線	葛の葉町二丁目14付近	本路線は、信太小学校の通学路になっており、現在、歩道がないため、水路部に蓋かけを行っている箇所を歩行者が通行しており、学童および路線利用者の通行に支障がある状態である。 また、本路線はJR阪和線 北信太駅西側へのアクセス道路の機能も有する事から、未整備区間の道路整備が望まれていることから、平成27年1月策定の通学路交通安全プログラム(令和4年3月更新予定)に基づき通学路の道路整備が求められている。学童のみならず地域住民や駅利用者にとって重要な路線であることから、道路整備を行い、歩行者の安全と安心の確保を図るものである。	R4から複数年かけて対応	和泉市	R4～

【鶴山台北小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	信太2号線	上町436-27付近	路面標示(通学路注意) グリーンベルトが薄くなっている	路面標示とグリーンベルトの塗りなおし対応済み	和泉市	R4

【鶴山台南小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	通学路	信太3号線	鶴山台三丁目8付近	ふるさと館の方からスピードを上げて曲がってくる車が多く、道を横断する児童が危ない地域や保護者から声が上がっている。この道を6名(うち1・2年生が4名)の児童が利用している。	横断歩道塗り直し済み 「通学路注意」の看板設置済み	和泉市 和泉警察署	R4

【光明台北小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	未就学児経路	和田光明台線	光明台3丁目2	光明台センター前バス停から光明台南小学校にかかる歩道橋の踊り場部分の手すり塩ビパネルが破損している。また、階段コンクリートの劣化がある。毎日徒歩集団降園で利用しているため、子どもが破損部分に触れないよう注意している。	パネル撤去、コンクリ補修対応済み	和泉市	R4

【光明台南小学校区】

番号	種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
----	----	-----	--------	--------------	------	------	------