


令和5年度 主な公園整備状況に関する報告



①案内サイン・誘導サイン



①案内サイン

掲示板

① 誘導サイン



③防犯カメラ



④植樹（コナラ、ヤマザクラ）



⑤照明



⑥防火水槽（東側エリア）

