

# 通学路安全対策箇所図(いぶき野小学校)

## 【対策検討メンバー】

- ①和泉市教育委員会指導室
- ②和泉市道路河川室
- ③和泉市土木維持管理室
- ④和泉警察署
- ⑤大阪府鳳土木事務所

信号や横断歩道のない道を通行する児童がいる。

〈対策〉  
・交差点及び主道路の明確化

横断時にスピードが出た車が曲がってくる可能性がある。

〈対策〉  
・横断歩道標示引き直し

横断歩道の白線が消えかけている。

〈対策〉  
・白線の引き直し

● 要対策箇所

⋯ 通学路

いぶき野小学校

北池田中学校前の歩道を抜けて、車道まで出た後、そのまま横断して危険。

〈対策〉  
・横断しないよう指導を継続

橋を渡って車道まで出てきた後、そのまま横断し、危険。

〈対策〉  
・横断しないよう指導を継続

## 問い合わせ先

- ①学校教育委員会指導室(0725-99-8159)
- ②都市デザイン部道路河川室(0725-99-8145)
- ③都市デザイン部土木維持管理室(0725-99-8146)
- ④和泉警察署(0725-46-1234)
- ⑤大阪府鳳土木事務所(072-273-0123)

※和泉中央駅西・和泉中央駅東交差点に矢印信号設置。