


通学路安全対策箇所図(北松尾小学校)



- 【対策検討メンバー】
- ①和泉市教育委員会指導室
 - ②和泉市道路河川室
 - ③和泉市土木維持管理室
 - ④和泉警察署
 - ⑤大阪府鳳土木事務所

横断歩道はあるが、見通しが悪い。

〈対策〉
・路面標示2箇所

カーブのため見通しが悪く、歩道も横断歩道もないため危険。

〈対策〉
・交差点及び主道路の明確化

北松尾小学校

神社そばの交差点は見通しが悪い。

〈対策〉
・啓発看板設置。

内田郵便局～テクノステージ方面の上り坂は抜け道となっており、交通量が多い。

〈対策〉
・交差点および主道路の明確化
・路面標示設置(1箇所)
・路側帯カラー化及び側溝の蓋新調(次年度以降実施)

問い合わせ先

- ①学校教育委員会指導室(0725-99-8159)
- ②都市デザイン部道路河川室(0725-99-8145)
- ③都市デザイン部土木維持管理室(0725-99-8146)
- ④和泉警察署(0725-46-1234)
- ⑤大阪府鳳土木事務所(072-273-0123)