

通学路安全対策箇所図(南池田小学校)

- 【対策検討メンバー】
- ①和泉市教育委員会指導室
 - ②和泉市道路河川室
 - ③和泉市土木維持管理室
 - ④和泉警察署
 - ⑤大阪府鳳土木事務所

要対策箇所

通学路

幅員が狭く、抜け道になっており、高速で通る車両が多い。

〈対策〉

- ・グリーンベルト設置(次年度以降実施)

歩道横の溝の一部が蓋掛けされておらず、何人もの児童が溝に落ち込んで怪我をしている。

〈対策〉

- ・溝蓋の設置及び歩道横断勾配の改善

幅員が狭く、交通量が多い。接触事故の恐れがある。

〈対策〉

- ・路面標示設置(1箇所)
- ・路面標示引き直し(2箇所)

- 問い合わせ先
- ①学校教育委員会指導室(0725-99-8159)
 - ②都市デザイン部道路河川室(0725-99-8145)
 - ③都市デザイン部土木維持管理室(0725-99-8146)
 - ④和泉警察署(0725-46-1234)
 - ⑤大阪府鳳土木事務所(072-273-0123)