


# 通学路安全対策箇所図(北松尾小学校)



- 【対策検討メンバー】  
①和泉市教育委員会指導室  
②和泉市道路河川室  
③和泉市土木維持管理室  
④和泉警察署  
⑤大阪府鳳土木事務所

交通量が多く、交差点の信号間の距離が長いいため、横断時危険。

〈対策〉  
交差点及び主道路の明確化(平成25年3月～4月実施予定)

北松尾小学校

カーブのため見通しが悪く、歩道も横断歩道もないため危険。

〈対策〉  
・通学路の見直しを検討

幅員が狭く、坂道でスピードが出て危険。交差点の見通しが悪い。

〈対策〉  
・カーブミラー設置  
・グリーンベルト設置(次年度以降実施予定)

## 問い合わせ先

- ①学校教育委員会指導室(0725-99-8159) ②都市デザイン部道路河川室(0725-99-8145)  
③都市デザイン部土木維持管理室(0725-99-8146) ④和泉警察署(0725-46-1234)  
⑤大阪府鳳土木事務所(072-273-0123)