

茶室工事だより Vol. 6 正門復旧工事経過

茶室の入り口である正門復旧工事の経過を写真で紹介します。

1 工事着手前の姿(R4.10)



2 正門基礎掘削(R5.10)



3 正門仮組床組(R5.11)



4 基礎コンクリート打設



(R5.12)

5 正門建て方(R6.2)



6 野地板復旧(R6.6)



7 正門屋根檜皮葺き作業(R6.6)



8 正門屋根檜皮葺き完成(R6.6)

