

耐震状況一覧表(小学校)

平成26年2月1日現在

	学校名	棟番号	種別	建築年月	面積(m ²)	一次診断			二次診断(改修前)			改修	改修年	改修後	
						診断年月	最低Is値	最低CT・SD値	診断年月	最低Is値	最低CT・SD値			最低Is値	最低CT・SD値
1	国府小	①	校舎	S45. 2, S45. 5	1,582	H16. 10	0.38		H21. 6	0.32	0.41	補強	平成22年度	0.77	0.80
2	国府小	②	校舎	S46. 6	2,251	H16. 10	0.33		H18. 11	0.26	0.33	補強	平成19年度	0.72	0.74
3	国府小	③	校舎	S54. 9	720	H16. 11	0.61		一次診断結果から改修不要と判定			—	改修不要	—	—
4	国府小	④	校舎	S54. 9	1,047	H16. 11	0.49		H21. 10	0.47	0.50	補強	平成25年度	0.78	0.30
—	国府小	—	体育館	S56. 3	942				H17. 2	0.73	1.33	—	改修不要	—	—
5	和気小	①	校舎	S48. 7	2,398				H13. 11	0.73	0.34	—	改修不要	—	—
6	和気小	②	校舎	S48. 7	1,576				H15. 5	0.45	0.58	補強	平成17年度	0.85	0.33
7	和気小	③	校舎	S56. 8	796				H15. 5	0.45	0.58	補強	平成17年度	0.85	0.33
—	和気小	—	体育館	S48. 10	702				H17. 6	別算定	別算定	—	改修不要	—	—
8	伯太小	①	校舎	S42. 1, S44. 3, S47. 5	1,787	H16. 3	0.26		H21. 7	0.36	0.39	補強	平成22年度	0.71	0.77
9	伯太小	②	校舎	S39. 3	794	H16. 3	0.42		H18. 11	0.33	0.45	補強	平成22年度	0.76	0.50
10	伯太小	③	校舎	S47. 5, S48. 9	1,441	H16. 3	0.18		一次診断結果から改修方法を決定			補強	平成17年度	別算定	別算定
11	伯太小	④	校舎	S49. 12	1,083	H16. 3	0.14		H20. 8	0.53	0.46	補強	平成22年度	0.71	0.42
12-1	池上小	①	校舎	S55. 3	1,608	H16. 3	0.19		H20. 7	0.42	0.39	補強	平成22年度	0.73	0.38
12-2	池上小	②	校舎	S55. 3	2,171	H16. 3	0.19		H20. 7	0.76	0.80	—	改修不要	—	—
12-3	池上小	③	校舎	S55. 3	756	H16. 3	0.19		H20. 7	0.52	0.56	補強	平成22年度	0.88	0.65
—	池上小	—	体育館	S56. 3	725				H17. 4	1.18	1.72	—	改修不要	—	—
13	黒鳥小	①	校舎	S45. 12, S49. 5	3,223	H16. 3	0.20		H21. 10	0.27	0.38	補強	平成22年度	0.76	0.80
14	黒鳥小	②	校舎	S45. 12	134	H16. 3	0.20		H21. 10	0.27	0.46	補強	平成22年度	0.76	0.56
—	黒鳥小	—	体育館	S47. 12	690				H16. 3	0.62	1.22	補強	平成16年度	0.88	1.76
15	芦部小	①	校舎	S45. 3, S47. 5, S54. 2	2,332	H17. 4	0.20		H20. 1	0.38	0.42	補強	平成20年度	0.70	0.77
16	芦部小	②	校舎	S47. 3	456	H17. 3	0.39		H20. 1	0.26	0.27	補強	平成21年度	0.73	0.77
17	芦部小	③	校舎	S56. 12	1,400	H17. 3	0.48		軽微な補強で耐震性が確保できるため実施せずに改修			補強	平成22年度	別算定	別算定
18-1	北池田小	①	校舎	S40. 3	855	H17. 1	0.46		H21. 8	0.58	0.65	補強	平成25年度	0.79	0.89
18-2	北池田小	②	校舎	S50. 3	504	H17. 1	0.46		H21. 8	0.87	0.63	—	改修不要	—	—
19	北池田小	③	校舎	S46. 3, S46. 5	1,966	H16. 12	0.14		H18. 10	0.31	0.24	補強	平成19年度	0.71	0.76
20	北池田小	④	校舎	S56. 3	730	H16. 12	0.72		軽微な補強で耐震性が確保できるため実施せずに改修			補強	平成22年度	別算定	別算定
—	北池田小	—	体育館	S48. 9	736				H17. 6	別算定	別算定	—	改修不要	—	—

(注)耐震状況一覧に記載のない校舎は耐震補強が不要な棟です。

耐震状況一覧表(小学校)

平成26年2月1日現在

	学校名	棟番号	種別	建築年月	面積(m ²)	一次診断			二次診断(改修前)			改修	改修年	改修後	
						診断年月	最低Is値	最低CT・SD値	診断年月	最低Is値	最低CT・SD値			最低Is値	最低CT・SD値
21	南池田小	①	校舎	S45. 2, S47. 5	2,178	H17. 2	0.20		H20. 1	0.29	0.32	補強	平成20年度	0.71	0.78
22	南池田小	②	校舎	S38. 2	1,038	H17. 3	0.27		H20. 1	0.51	0.56	補強	平成25年度	0.82	0.45
23	南池田小	③	校舎	S50. 3	1,075	H17. 2	0.39		H21. 11	0.49	0.51	補強	平成25年度	0.73	0.74
—	南池田小	—	体育館	S53. 12	725				H17. 2	0.64	1.17	補強	平成20年度	1.19	2.16
24	緑ヶ丘小	①	校舎	S48. 10	1,939	H17. 2	0.47		H21. 11	0.34	0.35	補強	平成25年度	0.71	0.74
25-1	緑ヶ丘小	②	校舎	S49. 1	1,076	H17. 2	0.46		H21. 11	0.43	0.49	補強	平成25年度	0.73	0.75
25-2	緑ヶ丘小	③	校舎	S51. 8	749	H17. 2	0.46		H21. 11	0.43	0.49	補強	平成25年度	0.73	0.75
26	緑ヶ丘小	④	校舎	S53. 5, S55. 5	1,036	H17. 2	0.73		軽微な補強で耐震性が確保できるため実施せずに改修			補強	平成22年度	別算定	別算定
—	緑ヶ丘小	—	体育館	S51. 11	739				H17. 3	0.72	1.31	—	改修不要	—	—
27	北松尾小	②	校舎	S41. 10	1,362				H21. 7	0.22	0.55	補強	平成23年度	0.75	0.82
28	北松尾小	③	校舎	S47. 5, S53. 11	2,205	H17. 3	0.34		H21. 11	0.43	0.45	補強	平成25年度	0.74	0.77
29	南松尾小	①	校舎	S54. 8, S56. 8	2,397	H16. 3	0.25		H21. 10	0.31	0.43	補強	平成22年度	0.76	0.65
30	横山小	①	校舎	S48. 5, S50. 3	1,694				H13. 12	0.57	0.24	補強	平成17年度	0.76	0.34
31	横山小	②	校舎	S54. 3	1,916				H14. 8	0.73	0.31	—	改修不要	—	—
—	横山小	—	体育館	S48. 5	699				H17. 5	0.49	0.90	補強	平成18年度	0.86	1.57
32-1	南横山小	①	校舎	S46. 5	528	H16. 3	0.20		H21. 7	0.55	0.56	補強	平成22年度	0.75	0.77
32-2	南横山小	②	校舎	S47. 2	977	H16. 3	0.20		H21. 10	0.43	0.44	補強	平成22年度	0.78	0.74
—	南横山小	—	体育館	S55. 3	427				H16. 3	0.62	1.11	補強	平成18年度	0.80	1.21
33	幸小	①	校舎	S43. 5, S46. 2	1,525	H16. 11	0.28		H20. 7	0.48	0.51	補強	平成22年度	0.72	0.77
34-1	幸小	②	校舎	S51. 2	528	H16. 10	0.27		H21. 10	0.32	0.22	補強	平成25年度	0.71	0.74
34-2	幸小	③	校舎	S51. 2	2,937	H16. 10	0.27		H21. 3	0.45	0.46	補強	平成22年度	0.73	0.75
35	幸小	④	校舎	S51. 4	3,338				H21. 11	0.33	0.33	補強	平成25年度	0.71	0.73
—	幸小	—	体育館	S51. 2	1,123				H17. 1	別算定	別算定	—	改修不要	—	—

(注)耐震状況一覧に記載のない校舎は耐震補強が不要な棟です。

耐震状況一覧表(小学校)

平成26年2月1日現在

	学校名	棟番号	種別	建築年月	面積(m ²)	一次診断			二次診断(改修前)			改修	改修年	改修後	
						診断年月	最低is値	最低CT・SD値	診断年月	最低is値	最低CT・SD値			最低is値	最低CT・SD値
36	信太小	①	校舎	S44.5	779	H16.9	0.33		H20.7	0.37	0.39	補強	平成22年度	0.75	0.80
37	信太小	②	校舎	S41.3	1,154				H9.10	0.46	0.47	補強	平成12年度	0.71	0.57
38	信太小	③	校舎	S46.5	988	H16.9	0.25		H20.7	0.38	0.39	補強	平成22年度	0.75	0.77
39-1	信太小	④	校舎	S47.3	838	H16.10	0.17		H20.8	0.27	0.30	補強	平成21年度	0.70	0.31
39-2	信太小	⑤	校舎	S50.2	2,062	H16.10	0.17		H20.8	0.28	0.31	補強	平成21年度	0.71	0.55
-	信太小	-	体育館	S50.8	783				H16.11	1.03	3.18	-	改修不要	-	-
40	鶴山台北小	①	校舎	S48.6, S48.6, S52.3	3,269	H17.3	0.25		H21.3	0.49	0.31	補強	平成25年度	0.71	0.40
41	鶴山台北小	②	校舎	S52.3	875	H17.3	0.32		H21.9	0.72	0.50	-	改修不要	-	-
42	鶴山台北小	③	校舎	S55.3	868	H17.3	0.39		軽微な補強で耐震性が確保できるため実施せずに改修			補強	平成22年度	別算定	別算定
-	鶴山台北小	-	体育館	S49.5	721				H17.4	0.62	1.13	補強	平成19年度	0.82	1.20
43	鶴山台南小	①	校舎	S46.8, S46.8, S48.3, S46.8, S51.8	3,231	H16.9	0.35		H21.9	0.32	0.34	補強	平成24年度	0.71	0.71
44-1	鶴山台南小	②	校舎	S49.7	586	H16.10	0.27		H21.3	0.76	0.55	-	改修不要	-	-
44-2	鶴山台南小	③	校舎	S49.7	389	H16.10	0.27		H21.9	0.65	0.70	補強	平成25年度	0.81	2.90
44-3	鶴山台南小	④	校舎	S49.7, S50.7	848	H16.10	0.27		H21.9	0.72	0.50	-	改修不要	-	-
44-4	鶴山台南小	⑤	校舎	S53.5	622	H16.10	0.27		H21.3	0.81	0.49	-	改修不要	-	-
-	鶴山台南小	-	体育館	S49.7	667				H16.11	別算定	別算定	補強	平成16年度	別算定	別算定
45	光明台南小	①	校舎	S53.3, S53.3	2,042	H16.12	0.27		H21.10	0.42	0.58	補強	平成25年度	0.74	0.81
46	光明台南小	②	校舎	S53.3, S53.3	742	H16.12	0.27		H21.11	0.41	0.43	補強	平成25年度	0.72	0.75

(注)耐震状況一覧に記載のない校舎は耐震補強が不要な棟です。