耐震補強状況	学校名	北松尾小学校



耐震状況区分

建物表示	内容
	改築済み
	補強済
	補強必要
	耐震二次診断未実施
	耐震補強不要

※図中の番号は耐震状況一覧表の
「棟番号」に対応しています。