

耐震状況一覧表(中学校)

平成26年2月1日現在

	学校名	棟番号	種別	建築年月	面積(m ²)	一次診断			二次診断(改修前)			改修	改修年度	改修後	
						診断年月	最低Is値	最低CT・SD値	診断年月	最低Is値	最低CT・SD値			最低Is値	最低CT・SD値
1	和泉中	①	校舎	S38.10	1,844	H16.12	0.22		H18.10	0.31	0.24	補強	平成23年度	0.72	0.77
2	和泉中	②	校舎	S38.10, S46.1	2,530	H17.2	0.13		H18.10	0.19	0.25	補強	平成19年度	0.72	0.77
3	和泉中	③	校舎	S36.3	1,518				H9.10	0.43	0.56	補強	平成11年度	0.73	0.75
4	和泉中	④	校舎	S49.8, S56.3	557				H21.10	0.30	0.32	補強	平成23年度	0.70	0.74
5	郷荘中	①	校舎	S48.5	2,019	H16.12	0.23		H21.4	0.49	0.40	補強	平成22年度	0.71	0.77
6	郷荘中	②	校舎	S48.5	2,081	H16.12	0.31		H21.10	0.35	0.37	補強	平成25年度	0.75	0.79
7	郷荘中	③	校舎	S52.7	1,138	H16.12	0.28		H21.4	0.67	0.31	補強	平成22年度	0.75	0.31
-	郷荘中	-	体育館	S48.10	982				H17.6	別算定	別算定	-	改修不要	-	-
8	石尾中	①	校舎	S37.12	3,106	H17.4	0.25		H22.3	0.34	0.45	補強	平成24年度	0.71	0.76
9	石尾中	②	校舎	S37.12	456	H17.4	0.25		H22.3	0.33	0.45	補強	平成24年度	0.77	0.84
10	石尾中	③	校舎	S38.2	1,507	H17.4	0.24		H22.3	0.31	0.41	補強	平成24年度	0.71	0.77
11	石尾中	④	校舎	S50.6, S53.5	1,441	H17.4	0.30		H20.8	0.38	0.41	補強	平成22年度	0.76	0.33
12-1	南松尾中	①	校舎	S44.7, S44.7	365	H16.3	0.23		H19.12	0.57	0.60	補強	平成20年度	0.76	0.80
12-2	南松尾中	②	校舎	S44.7, S44.7	1,101	H16.3	0.23		H19.12	0.46	0.48	補強	平成20年度	0.79	0.83
-	南松尾中	-	体育館	S47.2	654				H17.2	0.42	0.76	補強	平成16年度	0.78	1.13
13-1	槇尾中	①	校舎	S39.12	1,627	H16.3	0.21		H20.12	0.32	0.32	補強	平成21年度	0.74	0.32
13-2	槇尾中	②	校舎	S40.12	1,539	H16.3	0.21		H20.12	0.51	0.52	補強	平成21年度	0.72	0.52
14	槇尾中	③	校舎	S40.12	204				H21.10	0.10	0.23	補強	平成25年度	1.00	0.63
-	槇尾中	-	体育館	S42.1	806				H17.6	0.73	1.81	-	改修不要	-	-
15	富秋中	①	校舎	S51.3	2,791	H16.3	0.32		H21.12	0.25	0.26	補強	平成23年度	0.71	0.73
16-1	富秋中	②	校舎	S51.3	236	H16.3	0.33		H20.12	1.45	0.47	-	改修不要	-	-
16-2	富秋中	③	校舎	S51.3	1,228	H16.3	0.33		H20.12	0.48	0.50	補強	平成22年度	0.73	0.53
16-3	富秋中	④	校舎	S51.3	1,699	H16.3	0.33		H21.12	0.43	0.44	補強	平成23年度	0.75	1.01
17-1	富秋中	⑤	校舎	S51.3	1,172	H16.3	0.23		H20.12	0.40	0.42	補強	平成22年度	0.74	0.53
17-2	富秋中	⑥	校舎	S51.3	1,632	H16.3	0.23		H20.12	0.41	0.43	補強	平成22年度	0.74	0.78
-	富秋中	-	講堂	S52.8	981				H22.2	0.22	0.13	補強	平成25年度	0.94	1.01
-	富秋中	-	体育館	S51.3	1,485				H17.6	別算定	別算定	-	改修不要	-	-

(注)耐震状況一覧に記載のない校舎は耐震補強が不要な棟です。

耐震状況一覧表(中学校)

平成28年2月1日現在

	学校名	棟番号	種別	建築年月	面積(m ²)	一次診断			二次診断(改修前)			改修	改修年度	改修後	
						診断年月	最低is値	最低CT・SD値	診断年月	最低is値	最低CT・SD値			最低is値	最低CT・SD値
18	信太中	①	校舎	S44. 5, S44. 5, S45. 3	2,434	H17. 4	0.20		H22. 9	0.28	0.41	補強	平成24年度	0.73	0.76
19	信太中	②	校舎	S46. 3	219	H17. 4	0.93		H22. 9	0.40	0.52	補強	平成24年度	0.82	0.84
20	信太中	③	校舎	S46. 3	1,682	H17. 4	0.25		H18. 10	0.31	0.34	補強	平成21年度	0.71	0.77
21	信太中	④	校舎	S48. 2	369	H17. 4	0.48		一次診断結果から改修不要と判定			—	改修不要	—	—
22	信太中	⑤	校舎	S49. 7, S49. 7	1,174	H17. 4	0.32		H20. 8	0.29	0.30	補強	平成21年度	0.78	0.32
—	信太中	—	体育館	S47. 3	1,092				H17. 4	0.50	0.91	補強	平成20年度	0.83	1.50
23-1	光明台中	①	校舎	S53. 3, S53. 3, S53. 3, S53. 3	1,755	H17. 2	0.22		H20. 10	0.34	0.30	補強	平成22年度	0.75	0.79
23-2	光明台中	②	校舎	S53. 3, S53. 3, S53. 3, S53. 3	538	H17. 2	0.22		H20. 10	0.41	0.33	補強	平成22年度	0.71	0.38

(注)耐震状況一覧に記載のない校舎は耐震補強が不要な棟です。