

耐震状況一覧表(幼稚園)

平成28年2月1日現在

	学校名	棟番号	種別	建築年月	面積(m ²)	一次診断			二次診断(改修前)			改修	改修年度	改修後	
						診断年月	最低is値	最低CT・SD値	診断年月	最低is値	最低CT・SD値			最低is値	最低CT・SD値
1	幸幼	①	園舎	S45.3	344	H18.2	別算定					補強	平成19年度	別算定	別算定
2	北池田幼	①	園舎	S52.5	499	H18.2	1.31					—	改修不要	—	—

(注)耐震状況一覧に記載のない校舎は耐震補強が不要な棟です。